



CAUTION Faulty motor protective relays may injure persons and damage machines. Mechanically or electrically damaged motor protective relays must always be changed.
VORSICHT Defekte Motorschutzrelais können Personen- und Sachschäden verursachen. Mechanisch oder elektrisch beschädigte Motorschutzrelais immer auswechseln.
AVERTISSEMENT Les relais thermiques défectueux peuvent provoquer des dégâts matériels et être dangereux pour les personnes. Toujours remplacer les relais thermiques présentant un défaut mécanique ou électrique.
ATENCIÓN Los relés térmicos defectuosos pueden provocar daños personales y materiales. Se recomienda cambiar siempre los relés térmicos dañados mecánica o eléctricamente.
ATTENZIONE Il relé salvamotore difettoso possono causare danni alle persone e alle cose. Sostituire sempre il relé salvamotore difettoso dal punto di vista meccanico o elettrico.
警告! 如果电机保护继电器发生故障可能导致人员受伤和财产损失。电机保护继电器有机械或电气故障时必须进行更换。
ОСТОРОЖНО Неисправные реле защиты электродвигателя могут привести к травмам и материальному ущербу. Необходимо немедленно заменять реле защиты электродвигателя с механическими или электрическими повреждениями.
 قاطع التيار الكهربائي قد لا يعمل كما ينبغي في ظل ظروف التشغيل العادية. يجب فحصه بانتظام و إصلاحه في حالة الحاجة إليه.
 أي تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها قد تؤدي إلى تلف المعدات أو إصابات شخصية أو مادية.


WARNING
 Motor may start automatically. Automatic start may injure persons and damage machines. Automatic restart is possible when "automatic reset" is active.
WARNING
 Automatischer Wiederanlauf des Motors kann zu Personen und Sachschäden führen. Die Gefahr des automatischen Wiederanlaufs ist in der Betriebsart „Automatische Rückstellung“ gegeben.
AVERTISSEMENT
 Le redémarrage automatique du moteur peut provoquer des dégâts matériels et être dangereux pour les personnes. Ce danger du redémarrage automatique correspond au mode « réarmement automatique ».
ADVERTENCIA
 El motor puede arrancar automáticamente. El arranque automático es posible cuando el botón de reset está en posición automática y el circuito de maniobra activado.
إحذركم!
 قد يبدأ المحرك في التشغيل تلقائياً. قد يحدث هذا بشكل تلقائي عند تفعيل زر إعادة تعيين. قد يؤدي التشغيل التلقائي إلى تلف المعدات أو إصابات شخصية أو مادية.
 يجب فحص المحرك بانتظام والتأكد من أنه غير قيد التشغيل إذا كان المحرك قد توقف عن العمل.



AVVERTENZA
 Il riavvio automatico del motore può provocare danni a persone o cose. Il pericolo del riavvio automatico si ha quando il selettore è posizionato su "riarmo automatico".
警告
 电机自动重新启动可能导致人员受伤和财产损失。在操作模式“自动复位”中给出了自动重新启动的危险。
ОСТОРОЖНО
 Автоматический повторный запуск двигателя может привести к травмам и материальному ущербу. Опасность автоматического повторного запуска двигателя возникает при режиме работы "Автоматический возврат"
 ریڈیجٹ
 ای قاطع التيار الكهربائي قد لا يعمل كما ينبغي في ظل ظروف التشغيل العادية. يجب فحصه بانتظام و إصلاحه في حالة الحاجة إليه.
 أي تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها قد تؤدي إلى تلف المعدات أو إصابات شخصية أو مادية.
 يجب فحص المحرك بانتظام والتأكد من أنه غير قيد التشغيل إذا كان المحرك قد توقف عن العمل.

LTT0...	T1, T2, T3	95/96, 97/98	Z 2	LTT1... + LTT1TE01--	LTT1TE01--
LTT1...	mm ²	mm ²			
	min. max.	min. max.	+		
	1 6	0.75 4	10 mm (0.39")	<p>35 mm (1.37") 60 mm (2.36") 75 mm (2.95") 7.5 mm (0.3") 2 x M4 x 12</p>	
	1 4	0.75 2.5	8 mm (0.31")		
	1 6	0.75 4			
	1 4	0.75 2.5			
	AWG	AWG	95/96, 97/98		
LTT0...	T1, T2, T3	95/96, 97/98			
LTT1...	min. max.	min. max.			
	18 8	18 14			
	18 8	18 14			

LTT0...	T1, T2, T3	I _n
LTT1...	Nm	0.8 - 1.2
	1.8	0.8 - 1.2
	16	7 - 11




Limiting tripping current 115 % (Phase failure) | Ultimate Trip at 120 % (3 Phase)

LTT0... LTT1...	g/L/gG max.	UL 508, CSA No. 14 Contactors		Fuse NEC, CEC A	kA
		"1"	"2"		
LTT00016--	0.1 - 0.16	25	0.5	1 CLASS J/CC	100
LTT00024--	0.16 - 0.24	25	1	1 CLASS J/CC	100
LTTX0040--	0.24 - 0.4	25	2	1 CLASS J/CC	100
LTTX0060--	0.4 - 0.6	25	4	1 CLASS J/CC	100
LTTX0100--	0.6 - 1.0	25	4	1 CLASS J/CC	100
LTTX0160--	1.0 - 1.6	25	6	3 CLASS J/CC	100
LTTX0240--	1.6 - 2.4	25	10	3 CLASS J/CC	100
LTTX0400--	2.4 - 4	25	16	6 CLASS J/CC	100
LTTX0600--	4 - 6	25	20	10 CLASS J/CC	100
LTTX1000--	6 - 10	50	25	15 CLASS J/CC	100
LTT01200--	9 - 12	50	25	30 CLASS J/CC	100
LTT01600--	12 - 16	63	25	30 CLASS J/CC	100
LTT11600--	10 - 16	63	35	35 CLASS J	100
LTT12400--	16 - 24	125	50	45 CLASS J	100
LTT13200--	24 - 32	125	63	60 CLASS J	100

for Canada
 Suitable for 5 kA RMS symmetrical maximum at 600 V AC. Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 100 kA RMS symm. amp. 600 V maximum.
pour Canada
 Adapté pour un courant symétrique EFF maxime de 5 kA à 600 V AC. Convient aux circuits non susceptibles de délivrer plus de 100 kA amp. sym EFF max. 600 V.

SCHRACK
 TECHNIK
 Instruction Leaflet
 11/21 IL03407015Z



www.schrack.com