# **SIEMENS**



QMX3.P34 / P74

# Fühler und Raumbediengeräte für Wandmontage für KNX/ETS und KNX/ACS

QMX3.P02 QMX3.P70

QMX3.P30

**Technische Grundlagen** 

QMX3.P37

# Inhaltsverzeichnis

| 1              | Zu dieser Dokumentation  | 4  |
|----------------|--|----|
| 1.1            | Änderungsnachweis  | 4  |
| 1.2            | Bevor Sie beginnen   | 4  |
| 1.3            | Abkürzungen und Namenskonventionen                                 | 5  |
| 1.4            | Referenzierte Dokumente  |    |
| 2              | Geräte   |    |
| 2.1            | Typenübersicht   |    |
|                | ••   |    |
| 2.2            | Gerätekombinationen  |    |
| 2.3            | Ausführung und Gerätebestandteile                                  |    |
| 2.4            | Service- und Anschlusselemente                                     | 8  |
| 2.5            | Abmessungen  | 9  |
| 2.6            | Umweltverträglichkeit, Entsorgung                                  | 10 |
| 3              | Sicherheit und EMV-Optimierung                                     | 10 |
| 3.1            | Hinweise zur Sicherheit  | 10 |
| 3.2            | Gerätespezifische Vorschriften                                     | 10 |
| 3.3            | Hinweise zur EMV-Optimierung                                       | 11 |
| 4              | Montage und elektrische Installation                               | 12 |
| 5              | Funktionalität / Einsatz   | 16 |
| 5.1            | Übersicht  |    |
| 5.2            | Verwendungszweck   |    |
| 5.3            | Anzeige-Elemente und Tasten  |    |
| 5.4            | Funktionen   | 19 |
| 5.4.1          | Messung  |    |
| 5.4.2          | Regelung und Bedienung   | 20 |
| 5.5            | Anwendungsbeispiele  | 23 |
| 5.5.1          | Raumtemperaturregelung mit Bedienung durch QMX3                    | 23 |
| 5.5.2          | Präsenzabhängige Raumklimaregelung mit Bedienung aller Diszipliner |    |
| 5.5.3          | Raumtemperatur, - Feuchte- und Luftqualitätsregelung               | 25 |
| 6              | ETS-Engineering  | 26 |
| 6.1            | Projektierung  | 26 |
| 6.2            | Inbetriebnahme   | 26 |
| 6.3            | Kommunikationsobjekte  | 27 |
| 6.4            | Visualisierung und Bedienung am Raumbediengerät                    | 34 |
| 6.5            | ETS Parameterbeschreibung  | 35 |
| 6.5.1          | Raumtemperaturfühler   |    |
| 6.5.2          | Raumtemperaturregler   |    |
| 6.5.3          | Raumfeuchtefühler  |    |
| 6.5.4          | Raumfeuchteregler  |    |
| 6.5.5<br>6.5.6 | Raumluft-Qualitätsfühler   |    |
| 6.5.7          | Geräte-Anzeige-Parameter   |    |
| 6.5.8          | Bedienung und Anzeige: HLK   |    |
| 6.5.9          | Bedienung und Anzeige: Raumfeuchte                                 |    |

| 6.5.10 | Anzeige auf QMX3.P70: Luftqualitäts-LED                     | 38 |
|--------|---|----|
| 6.5.11 | Bedienung und Anzeige Luftqualität                          | 38 |
| 6.5.12 | Bedienung von Licht, Beschattung und Szenen                 | 39 |
| 6.6    | Beispiele für die Bedienung von Tasten und Anzeigeelementen | 40 |
| 7      | ACS-Engineering   | 42 |
| 7.1    | Projektierung   | 42 |
| 7.2    | Inbetriebnahme  | 42 |
| 7.3    | ACS Parameterbeschreibung                                   | 44 |
| 7.3.1  | Kommunikation   | 44 |
| 7.3.2  | Universaltemperaturfühler                                   | 44 |
| 7.3.3  | Raumfeuchtefühler   | 44 |
| 7.3.4  | Raumluftqualitätsfühler                                     | 44 |

## 1 Zu dieser Dokumentation

## 1.1 Änderungsnachweis

| Revision | Datum      | Änderungen              | Kapitel | Seiten |
|----------|------------|-------------------------|---------|--------|
| _02      | April 2015 | Korrekturen für V5      | 0       |        |
|          |            | Gestrichen: Kapitel 5.1 |         |        |
| _01      | Juli 2013  | Erstausgabe             |         |        |

## 1.2 Bevor Sie beginnen

#### Marken

Die in dieser Dokumentation verwendeten Drittmarken und deren juristische Inhaber sind nachfolgend aufgeführt. Die Nutzung der Marken unterliegt den internationalen und landesspezifischen rechtlichen Bestimmungen.

| Marke(n) | Juristische Inhaber                               |  |  |
|----------|---|--|--|
| KNX®     | KNX Association, B - 1831 Brussels-Diegem Belgium |  |  |
|          | http://www.knx.org/                               |  |  |

Alle in der Tabelle aufgeführten Produktnamen sind registrierte (®) oder nicht registrierte (™) Marken der in der Tabelle aufgeführten jeweiligen Inhaber. Aufgrund dieses Hinweises in diesem Kapitel wird auf eine weitere Kennzeichnung (z.B. mit Symbolen wie ® und ™) der Marken im Interesse der Lesbarkeit verzichtet.

#### Copyright

Die Vervielfältigung und Weitergabe dieses Dokumentes ist nur mit Einverständnis der Firma Siemens gestattet und darf nur an autorisierte Personen / Gesellschaften mit spezifischen Fachkenntnissen erfolgen.

#### Qualitätssicherung

Die vorliegenden Dokumentationen wurden mit grösster Sorgfalt zusammengestellt.

- Alle Dokumente werden einer regelmässigen inhaltlichen Prüfung unterzogen.
- Alle notwendigen Korrekturen werden in nachfolgenden Versionen eingearbeitet.
- Anpassungen bzw. Korrekturen an den beschriebenen Produkten ziehen eine Anpassung dieser Dokumente nach sich.

Bitte informieren Sie sich über den aktuellsten Stand der Dokumentation.

Sollten Sie bei der Nutzung dieser Dokumentation Unklarheiten entdecken, Kritik oder Anregungen haben, senden Sie diese bitte an ihren lokalen Ansprechpartner der nächstgelegenen Niederlassung. Die Adressen der Siemens Ländergesellschaften finden Sie unter <a href="https://www.siemens.com/sbt">www.siemens.com/sbt</a>.

# Dokumentnutzung / Leseaufforderung

Die mit unseren Produkten (Geräte, Applikationen, Tools, etc.) zur Verfügung gestellten oder parallel erworbenen Dokumentationen müssen vor dem Einsatz der Produkte sorgfältig und vollständig gelesen werden.

Wir setzen voraus, dass die Nutzer der Produkte und Dokumente entsprechend autorisiert und geschult sind, sowie entsprechendes Fachwissen besitzen, um die Produkte anwendungsgerecht einsetzen zu können.

Weiterführende Informationen zu den Produkten und Anwendungen erhalten Sie:

- Im Internet: Technische Produktdaten und Beschreibungen und Produktdatenbank siehe www.siemens.com/gamma-td
- im Intranet (nur für Siemens Mitarbeiter) unter http://step.bt.siemens.com/portal/index.html
- bei Ihrer nächstgelegenen Siemens Niederlassung <u>www.siemens.com</u> oder bei Ihrem Systemlieferanten
- vom Supportteam im Hauptquartier <u>fieldsupport-zug.ch.sbt@siemens.com</u> falls kein lokaler Ansprechpartner bekannt ist

Bitte beachten Sie, dass Siemens soweit gesetzlich zulässig keinerlei Haftung für Schäden übernimmt, die durch Nichtbeachtung oder unsachgemässe Beachtung der obigen Punkte entstehen.

## 1.3 Abkürzungen und Namenskonventionen

#### Abkürzungen

| Abkürzung | Beschreibung  |
|-----------|---|
| ACS790    | Projektierungssoftware für Synco Geräte   |
| ETS       | Engineering Tool Software <a href="http://www.knx.org/">http://www.knx.org/</a> |
| KNX/ACS   | Kommunikation mit KNX, Parametrierung mit ACS                                   |
| KNX/ETS   | Kommunikation mit KNX, Parametrierung mit ETS                                   |

#### Namenskonventionen

Der Begriff "Raumbediengerät" bezieht sich in diesem Dokument immer gleichermassen auf alle Typen: QMX3.P02. P30. P34, P70 und P74.

#### 1.4 Referenzierte Dokumente

Die folgenden Dokumente finden Sie unter www.siemens.com/gamma-td

- [1] Datenblatt N1602
- [2] Montageanleitung M1602
- [3] Word-Template für Beschriftungsschilder (QMX3.P02, P37) M1602.1
- [4] KNX Bus (Datenblatt N3127)
- [5] KNX Standard, Volume 3: System Specifications, Part 7, Chapter 2: Datapoint Types (<a href="http://www.knx.org/">http://www.knx.org/</a>)
- [6] Service und Bediensoftware ACS790 (Datenblatt N5649)

## 2 Geräte

# 2.1 Typenübersicht

|                            | Тур   |          | Artikel-    | Merkmale         |  |                                 |   |  |                                   |  |
|----------------------------|---|----------|-------------|------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
|                            |   |          | nummer      | Temperaturfühler | Fühler für Feuchtig-<br>keit und CO <sub>2</sub> | Luftqualitätsanzeige<br>mit LED | Segmentiertes<br>Display mit Hinter-<br>grundbeleuchtung<br>und Touchkeys | parametrierbare<br>Touchkeys mit LED-<br>Anzeige | Fenster für<br>Bezeichnungsschild |  |
| Fühler                     |   | QMX3.P30 | S55624-H103 | x                |  |                                 |   |  |                                   |  |
|                            | Mark D  | QMX3.P70 | S55624-H104 | x                | х  | Х                               |   |  |                                   |  |
| Raum-<br>bedien-<br>geräte | (9 Q + + + + + + + + + + + + + + + + + +      | QMX3.P02 | S55624-H107 | x                |  |                                 |   | Х  | X                                 |  |
|                            | 200 200 .                                     | QMX3.P34 | S55624-H105 | Х                |  |                                 | Х   |  |                                   |  |
|                            |   | QMX3.P74 | S55624-H106 | Х                | Х  |                                 | Х   |  |                                   |  |
|                            | 12 2000<br>2005<br>440 B.<br>440 B.<br>440 B. | QMX3.P37 | S55624-H108 | X                |  |                                 | Х   | Х  | х                                 |  |
| Zubehör                    |   | QMX3.MP1 | S55624-H110 | für L            | .ochdurc   | hmesse                          | putzdose / H<br>r 68 mm<br>rpackung                                       | ohlwanddo  | ose                               |  |


#### 2.2 Gerätekombinationen

Die Raumbediengeräte sind KNX-zertifiziert und können mit allen geeigneten KNX-Geräten verbunden werden, sofern entsprechende Kommunikationsobjekte in der Applikation zur Verfügung stehen.

Verwendbar in folgenden Gebäudeautomationssystemen:

- GAMMA Gebäudesystemtechnik / Drittanbietergeräte
- Gebäudeautomationssysteme mit ETS-Parametrierung Integration von Dritt-Geräten und freie Programmierbarkeit.
- **Synco700** (mit ACS-Parametrierung) kann nur die Fühler-Informationen der Typen QMX3.P30 und QMX3.P70 verwenden.

## 2.3 Ausführung und Gerätebestandteile



- Das Gerät ist für Wandmontage (A) gedacht. Eine Dose ist optional
  - Dose: Masse und Loch-Abstände der Dose beachten!
  - Kabelkanäle auf der Wand: Abstand zur Basisplatte (B) von oben 30 mm / von unten 20 mm, damit das Gerät (C) eingehängt werden kann.
- Die **Basisplatte** (**B**) hat Schraubenlöcher für alle gängigen Unterputzdosen. **Die Schraubenkopfhöhe darf max. 3 mm betragen**.
- Das Gerät (C) beinhaltet die Elektronik, einen KNX / PL-Link-Stecker, einen Tool-Stecker, sowie je nach Typ ein LCD-Panel, Fühler, Tasten, ein Fenster für Bezeichnungsschild. Auf der Rückseite befinden sich Kanäle, in welche das Kabel eingedrückt werden kann.
- Ein KNX-Stecker wird mitgeliefert


Die optionale Basisplate mit Metallverstärkung **QMX3.MP1 (B1)** dient für zwei Zwecke:

- Sie ist steifer, so dass sie sich nicht verbiegt, wenn sie nur in der Mitte mit zwei Schrauben befestigt wird (direkt auf Unterputzdose /Hohlwanddose).
- Sie hat eine abziehbare graue Schaumstoffauflage (B2) für die Montage auf eine Hohlwanddose mit Lochdurchmesser 68 mm. Die Auflage kompensiert den vorstehenden Rand der Hohlwanddose (siehe unter Montage, Seite 13)


Hinweis QMX3.MP1 wird in Packungen à 20 Stück geliefert.

#### 2.4 Service- und Anschlusselemente

#### **Anschluss**



#### Service-LED (rot) und Programmiiertaste



Die Funktion der Serviceelemente ist im unter Inbetriebnahme beschrieben (Kapitel 6.2 und 7.2.

#### Adressaufkleber

Die Geräte werden mit abziehbaren Adressaufklebern ausgeliefert, die die eineindeutige KNX-ID in alphanumerischer und Barcode-Darstellungen enthalten.




#### Vereinfachung von Projektierung und Inbetriebnahme

Der Adressaufkleber kann während der Montage vom Gerät abgezogen werden und auf einen Gebäudeplan o.ä. aufgeklebt werden. Der Gebäudeplan enthält damit eine Zuordnung von KNX-IDs und physischem Einbauort. Hiermit können nachfolgende Schritte erheblich vereinfacht werden.

Wenn die Adressaufkleber verloren gehen, ist die Information immer noch im Aufdruck auf den Geräten vorhanden.

# 2.5 Abmessungen



## 2.6 Umweltverträglichkeit, Entsorgung

Allgemeine Hinweise

Dieses Gerät wurde mit Materialien und Verfahren entwickelt und hergestellt, die der Umwelt Rechnung tragen und dazu den Umweltnormen entsprechen.



Für die Entsorgung nach der Produktlebensdauer oder bei Ersatz beachten Sie bitte folgendes:

- Das Gerät gilt für die Entsorgung als Abfall aus Kunststoffen und Werkstoffen wie Stahl, Ferrit-Magnet etc. und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.
   Dies trifft im Besonderen auf die bestückte Leiterplatte zu.
- Entsorgen Sie grundsätzlich so umweltverträglich, wie es dem aktuellen Stand der Umweltschutz-, Wiederaufbereitungs-, und Entsorgungstechnik entspricht.
   Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist unbedingt zu beachten.
- Das Ziel soll stets die maximale Wiederverwertbarkeit der Grundmaterialien bei möglichst geringer Umweltbelastung sein. Beachten Sie dazu die Material- und Entsorgungshinweise, die möglicherweise auf bestimmten Einzelteilen vorhanden sind.

Umweltdeklaration

Die Produkt-Umweltdeklaration CM2E1602 enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stofflichen Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

# 3 Sicherheit und EMV-Optimierung

#### 3.1 Hinweise zur Sicherheit



Bitte beachten Sie diese Hinweise

In diesem Kapitel werden die allgemeinen Vorschriften und Vorschriften für Netzund Betriebsspannung behandelt. Es enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit und für die Sicherheit der gesamten Anlage.



Allgemeine Vorschriften Beachten Sie folgende allgemeine Vorschriften bei der Projektierung und Ausführung:

- Elektrizitäts- und Starkstromverordnungen des jeweiligen Landes
- Andere einschlägige Ländervorschriften
- Hausinstallationsvorschriften des jeweiligen Landes
- Vorschriften des die Energie liefernden Werkes
- Schemata, Kabellisten, Dispositionen, Spezifikationen und Anordnungen des Kunden oder des beauftragten Ingenieurbüros
- Vorschriften Dritter wie z.B. von Generalunternehmern oder Bauherren


Sicherheit

Die elektrische Sicherheit bei Gebäudeautomationssystemen von Siemens beruht im Wesentlichen auf der Verwendung von Kleinspannung mit sicherer Trennung gegenüber Netzspannung.

# 3.2 Gerätespezifische Vorschriften

#### **KNX-Busspeisung**

Bei der Planung und Installation von Reglern und Feldgeräten mit KNX-Busanschluss sind die zulässigen Leitungslängen und Topologien zu beachten. Es ist eine ausreichende, mit dem KNX-Standard konforme Busspeisung zu gewährleisten.



#### Das Gerät darf nicht geöffnet werden.

Das Gerät ist wartungsfrei. Instandstellungsarbeiten dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.

## 3.3 Hinweise zur EMV-Optimierung

# Kabelverlegung in einem Kanal

Es ist darauf zu achten, dass stark störende Kabel von den möglichen Störopfern getrennt werden.

Kabelarten

- Störende Kabel: Motorenkabel, speziell von Umrichtern gespiesene Motoren, Energiekabel
- Mögliche Störopfer: Steuerkabel, Kleinspannungskabel, Interface-Kabel, LAN-Kabel, digitale und analoge Signalkabel

#### Trennung der Kabel

- Beide Kabelarten können im gleichen Kabelkanal, jedoch in getrennten Kammern verlegt werden.
- Steht kein dreiseitig geschlossener Kanal mit Trennwand zur Verfügung, müssen die störenden Kabel von den andern durch eine minimale Distanz von 150 mm getrennt verlegt werden oder in separaten Kanälen verlegt werden.
- Kreuzungen stark störender Kabel mit möglichen Störopfern sollten rechtwinklig sein.
- Wenn in Ausnahmefällen Signal- und störende Leistungskabel parallel geführt werden, ist die Gefahr der Einstreuung gross.

#### **Ungeschirmte Kabel**

Wir empfehlen generell ungeschirmte Kabel zu verwenden. Bei der Auswahl ungeschirmter Kabel sind die Installationsempfehlungen des Herstellers zu befolgen. Im Allgemeinen haben **paarweise verdrillte, ungeschirmte** Kabel für gebäudetechnische Anwendungen (inkl. Datenanwendungen) ausreichende EMV Eigenschaften und den Vorteil, dass keine Kopplung zur umgebenden Erde berücksichtigt werden muss.


# 4 Montage und elektrische Installation

Für die Montage des Raumbediengeräts sind unbedingt die nachfolgenden Hinweise, sowie die Montageanleitung [2] zu beachten.

Umgebungsbedingungen

Installationsort (Fühler, Raumbediengeräte)


Die zulässige Umgebungstemperatur und die zulässige Umgebungsfeuchte sind zu beachten. Siehe Umweltbedingungen im Datenblatt [1]



- Die Geräte sind für Wandmontage gedacht.
- Empfohlene Höhe: 1.50 m ab Boden.
- Die Geräte dürfen nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montiert werden.
- Die Geräte dürfen nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Die Dose oder das Installationsrohr muss abgedichtet werden, da Luftströme zu Fehlanzeige des Temperaturfühlers führen können.
- Die zulässigen Umgebungsbedingungen sind einzuhalten.

#### Montageanleitung


• Eine Montageanleitung (M1602) befindet sich in der Verpackung.




\*) Das Installationsrohr muss abgedichtet werden, da sonst warme oder kalte Luft in das Gerät eintreten und eine fehlerhafte Temperaturmessung des internen Fühlers verursachen kann.

#### Montage über Hohlwanddose

Verwenden Sie eine Basisplatte QMX3.MP1 mit Metallverstärkung anstelle der mitgelieferten Basisplatte.






Das Installationsrohr / die Dose muss abgedichtet werden, da sonst warme oder kalte Luft in das Gerät eintreten und eine fehlerhafte Temperaturmessung des internen Fühlers verursachen kann.

- 1 Befestigung der Dose auf der Hohlwand.
- **2** Befestigung der Montageplatte QMX3.MP1 auf der Hohlwanddose mit zwei Schrauben.
- 3 Aufgeklebte graue Schaumstoffplatte gleicht die Höhe des Randes der Hohlwanddose aus, so dass die Platte flach auf der Wand liegt. Die Schaumstoffplatte kann abgezogen werden.

# Wandmontage


Öffnung am Gehäuse ausbrechen und Kabel in Führungsnut legen.

#### 4-adriges Kabel (geschlaufte Verdrahtung)




Kabelmantel entfernen, er passt nicht in die Nut.


# Kabelkanäle an der Wand




Abstand zur Basisplatte von oben 30 mm / von unten 20 mm, damit das Gerät eingehängt werden kann.

#### Demontage / Service






# Etiketten für QMX3.P02, QMX3.P37




Muster-Symbole finden Sie im Etiketten-Template M1602.1 (Download unter www.siemens.com/gamma-td)


Information, z.B. zum Montageort des Raumbediengerätes oder zum Raumtyp (freier Text)


#### Etikette einschieben





#### Etikette herausziehen





#### Installation

- Beachten Sie die KNX-Vorschriften
- Für die KNX-Verkabelung (Topologie, zulässige Kabel und Kabellänge) lesen Sie bitte das Dokument KNX Bus[4].
- Verwenden Sie geeignete Kabel für den KNX-Bus.
- Vertauschen Sie nicht die Drähte des KNX-Kabels.
  - Rote Klemme ist für KNX +
  - Graue Klemme ist für KNX -
- Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.



 Das Gerät ist nicht gegen unabsichtliche Verbindung mit AC 230 V geschützt.

#### Busverkabelung

Ausführungen zur Topologie und Adressierung in KNX-Netzwerken finden Sie im Dokument KNX Bus[4]. Die folgenden Ausführungen setzen elektrische Installationen entsprechend dem Standard KNX-TP1 voraus.

# 5 Funktionalität / Einsatz

# 5.1 Übersicht

|                            |  |          | Fun              | ktion  |                                 |   |   |
|----------------------------|--|----------|------------------|--|---------------------------------|---|---|
|                            |  | Тур      | Temperaturfühler | Fühler für Feuchtig-keit und $\mathrm{CO}_2$ | Luftqualitätsanzeige<br>mit LED | Display und<br>Bedienung mit<br>Touchkeys | Bedienung von<br>Licht, Beschattung<br>und Szenen |
| Fühler                     | Messa  | QMX3.P30 | X                |  |                                 |   |   |
|                            | ***************************************                | QMX3.P70 | X                | X  | X                               |   |   |
| Raum-<br>bedien-<br>geräte | 109   53 p<br>+ 57   50 p<br>+ 10   10 p<br>+ 10 p p   | QMX3.P02 | X                |  |                                 |   | Х   |
|                            | . 500.<br>502.   | QMX3.P34 | X                |  |                                 | Х   |   |
|                            |  | QMX3.P74 | X                | Х  |                                 | Х   |   |
|                            | 2 2007<br>2015<br>410 g.<br>400 g.<br>400 g.<br>400 g. | QMX3.P37 | Х                |  |                                 | Х   | Х   |

## 5.2 Verwendungszweck

Sechs aufeinander abgestimmte Gerätevarianten zur Steuerung von HLK- und Elektroanwendungen.

- Sie regeln energieeffizient und bedarfsabhängig die Temperatur, die Feuchte und den CO<sub>2</sub> -Gehalt im Raum.
- Vier frei parametrierbare Tastenpaare bieten Funktionen zum Schalten und Dimmen von Licht, zum Bedienen von Jalousien und Szenen, Senden von Werten usw.

#### **Details**

#### Die Fühler im Raumbediengerät dienen zum Erfassen:

- der Raumtemperatur
- der relativen Raumfeuchte
- der CO<sub>2</sub>-Konzentration, in Räumen mit zahlenmässig oder zeitlich variierender Personenbelegung, wie: Museen, Theater, Kinos, Büros, Sitzungszimmer, Schulräumen, Hörsälen, Krankenhäusern, Wohnräumen

#### Die Raumbediengeräte dienen zum Regeln und Bedienen:

- der Raumtemperatur mittels PID-Regler
- der Feuchte (mittels Schwellenwertschaltung)
- der Luftqualität (mittels Schwellenwertschaltung)
- der Ventilatorstufen (unabhängig von Temperatur-, Feuchte- und Luftqualitätsregelung)
- der Raumbetriebsarten
- Eingabe des Belegungszustandes


#### sowie zum

- Schalten von elektrischen Geräten
- Schalten und Dimmen von Leuchten
- Schalten und Steuern von Sonnenschutz / Lamellen
- Anwählen und Speichern von Szenen

#### Die Raumbediegeräte mit Anzeige zeigen folgende Informationen vom Raum an:

- Aktuelle Raum-Temperatur, Aussentemperatur
- Aktuelle Raum-Feuchte, Aussenfeuchte
- Aktuelle Raum-Luftqualität
- Zustand von Fensterkontakten
- Anlagenstatus für den Raum, z.B.: Heizen, Kühlen

# 5.3 Anzeige-Elemente und Tasten



| 4/▶  | Ein Pfeil bedeutet, dass ein Element bedient werden kann   |
|--|--|
| A °C°F<br>%rH<br>ppm   | Anzeige der Temperatur in °C oder °F / Feuchte in % r.F. (Symbol: %rH) / Luftqualität in Text, Symbolisch oder in ppm CO <sub>2</sub>  |
| <b>↓</b> [] / [] [   | Umschaltung (Taste 1) der Anzeige von Innenmessung auf<br>Aussenmessung (Temperatur, Feuchte, CO2)   |
|  | Anzeige, dass Fenster offen (angeschlossener Fensterkontakt ist aktiv)   |
| <u>\( \lambda \)</u>   | Anzeige des Anlagenzustandes (Heizen / Kühlen / Inaktiv)     Hinweis: Keine manuelle Umschaltung!  |
| ◆ B  | <ul> <li>Anzeige des relativen / absoluten Sollwertes für Temperatur (Komfort),<br/>Sollwerte für Raumfeuchte und CO<sub>2</sub>-Konzentration</li> <li>Verstellen der Sollwerte mittels Tasten 2 und 6</li> </ul>   |
| ◆ \$ AUTO  | <ul> <li>Anzeige der aktuellen Ventilatorgeschwindigkeit (wenn automatisch)</li> <li>Verstellen der Ventilatorgeschwindigkeit mittels Taste3 (bzw. Tasten 3 und 7, sofern die Bedienung der Raumbetriebsart inaktiv ist)</li> </ul>  |
| © auto<br>☆‡ ( ►   | <ul> <li>Anzeige der Raumbetriebsart (wenn automatisch)</li> <li>Verstellen der Raumbetriebsart mittels Taste 7</li> </ul>   |
|  | <ul> <li>Navigation: Umstellen der Anzeige und Sollwerteingabe zwischen<br/>Temperatur / Feuchte / CO<sub>2</sub> mittels Taste 4. Der schwarze Balken zeigt<br/>auf die angezeigte Information.</li> </ul>  |
| (†)/□ † <b>&gt;</b>  | <ul> <li>Bedienung des Belegungszustandes (Präsenzschalter, Komfort-<br/>Verlängerung)</li> <li>Aktivieren der Komfort-Verlängerung mittels Taste 8 (muss freigegeben<br/>sein)</li> </ul>   |
| <b>1</b> 1001<br>1 1 | <ul> <li>Engineering-Funktionen (Tasten 1 und 8 gleichzeitig w\u00e4hrend 5 s dr\u00fccken)</li> <li>Programmier-Modus (Taste 2), gleiche Funktion wie Programmiertaste (Service-Pin) auf der R\u00fcckseite des Ger\u00e4tes</li> <li>Verbindungstest (Taste 3) (nicht unterst\u00fctzt von ETS und ACS)</li> <li>R\u00fccksetzen auf Werkseinstellungen (Taste 4)</li> </ul> |
| 1  | Beachte: Dieser Vorgang ist irreversibel!     Anzeige, dass Raumbediengerät vom System gesperrt ist.     Bedienung ist nicht möglich     Nur die Temperatur vom Bus wird angezeigt (oberste Zeile).  |

#### 5.4 Funktionen

Die Raumbediengeräte mit Regelfunktion können in ein KNX-System integriert werden. Sie ermöglichen die unmittelbare Steuerung geeigneter Aktoren zur Regelung der Heizung, Kühlung und Lüftung.

#### 5.4.1 Messung

#### Temperatur

(Alle Typen)

Das Raumbediengerät erfasst die Raumtemperatur mit einem integrierten Messelement. Diese Raumtemperatur kann an andere Busteilnehmer übertragen werden und dient im KNX als Regelgrösse des integrierten Raumtemperaturreglers.

#### Relative Feuchte

(QMX3.P70, QMX3.P74)

Das Raumbediengerät erfasst die relative Feuchte im Raum mit Hilfe eines im Frontmodul integrierten Feuchtemesselements. Diese relative Raumfeuchte kann an andere Busteilnehmer übertragen werden und dient im KNX als Regelgrösse des integrierten Lüftungsreglers.

#### CO<sub>2</sub>-Konzentration

(QMX3.P70, QMX3.P74)

Das Raumbediengerät bestimmt die CO<sub>2</sub>-Konzentration durch Infrarotabsorptionsmessung (NDIR). Dank einer zusätzlich integrierten, stabilen Referenzlichtquelle misst der Fühler jederzeit exakt und ist absolut wartungs- und rekalibrierungsfrei. Die CO<sub>2</sub>-Konzentration kann an andere Busteilnehmer übertragen werden und dient im KNX als Regelgrösse des integrierten Lüftungsreglers.

#### Luftqualitätsindikator



(QMX3.P70)

Das hinterleuchtete Symbol informiert über die erreichte Schwelle des CO<sub>2</sub> Gehaltes im Raum. Die Farben **Grün / Orange / Rot** der Hinterleuchtung signalisieren **gute / mässige / schlechte** Luftqualität. Die Anzeige kann über ein Kommunikationsobjekt, z.B. Schalter oder Schaltuhr, ein- oder ausgeschaltet werden.

#### 5.4.2 Regelung und Bedienung

|                            |          | Reg                     | elung ι   | ınd Bed                                 | lienun                     | g               |                      |                           |
|----------------------------|----------|-------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
|                            | Тур      | PID-Regelung Temperatur | Schwellwertschaltung<br>Feuchte und CO <sub>2</sub> | Bedienung<br>Licht, Beschattung, Szenen | Manuelle Lüftungsschaltung | Raumbetriebsart | Anwesenheitsfunktion | Nur Bedienung und Anzeige |
| Fühler                     | QMX3.P30 | X                       | х   |   |                            |                 |                      |                           |
|                            | QMX3.P70 | X                       | X   |   |                            |                 |                      |                           |
| Raum-<br>bedien-<br>geräte | QMX3.P02 | Х                       | Х   | Х                                       |                            |                 |                      |                           |
|                            | QMX3.P34 | X                       | Х   |   | X                          | X               | X                    | Х                         |
|                            | QMX3.P74 | X                       | Х   |   | X                          | X               | Х                    | Х                         |
|                            | QMX3.P37 | Х                       | Х   | X                                       | Х                          | X               | Х                    | Х                         |

# Regelfunktionen (KNX alle Typen)

Die Raumbediengeräte können mittels integrierter Regelfunktionen für Raumtemperatur, Feuchte und Luftqualität mit geeigneten KNX Heizungs-, Lüftungs- und Klima-Aktoren kommunikativ verbunden werden.

Zur Regelung der Raumtemperatur ist im Raumbediengerät ein bewährter PID-Regler zum **Heizen und Kühlen** verfügbar. Der Regler liefert ein kontinuierliches oder ein pulsweitenmoduliertes PID-Signal für je einen Heiz- sowie einen Kühlaktor. Die Raumtemperatur Sollwerte für die beiden Betriebsarten sowie ein Freigabeobjekt können mittels Touchkeys und LCD Display eingestellt werden oder vom Bus empfangen werden. Die Umschaltung der Betriebsart Heizen/Kühlen erfolgt automatisch. Voreingestellte Regelparameter sind zur Bauart des Gebäudes passend auswählbar.

Für die Lüftungsregelung kann der integrierte **Raumfeuchte**regler und **Raumluftqualitäts**regler eingesetzt werden. Beide Regler können Sollwerte mittels Touchkeys und Anzeige erhalten oder bis zu drei Schwellenwerte vom Bus empfangen.

Der Sollwert (aus lokaler Bedienung oder via Bus empfangen) wirkt direkt auf den ersten Schwellenwert (siehe Beschreibung in den Kapiteln 6.5.4 und 6.5.6). Bei Überschreitung des jeweiligen Schaltpunkts werden bis zu drei Schaltsignale und ein quasi-kontinuierliches Signal zum Steuern von Lüftungs-Aktoren an andere Busteilnehmer übertragen. Zusätzlich steht ein Signal mit dem maximalen Lüftungswert aus beiden Reglern zur Verfügung.

Raumtemperatur Regler, Feuchte Schwellenwert und Luftqualitäts-Schwellenwertschaltung kann aktiviert oder deaktiviert werden. Damit ist auch reine Fühlerfunktion oder Raumbedienung möglich.

Ventilator Ansteuerung (QMX3.P34, P74 und P37) Eine manuelle Raum-Ventilator Ansteuerung kann freigeschaltet werden, dabei können drei verschiedene Arten selektiert werden, wie 1 Stufe, 3 Stufen oder kontinuierlich von 0 bis 100 Prozent. Die 9 Anzeigebalken wechseln jeweils nach 10% (Anzeige: ab 10 % ein Balken,...100% neun Balken). Bei manueller Bedienung wechselt pro Tastendruck ein Balken, entspricht einer Veränderung von +/- 11%. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Die Ventilatorsteuerung ist unabhängig von der Raumtemperatur. In der Ventilator-Betriebsart Auto wird der Vorgabewert via Bus ausgeführt.

Raumbetriebsarten (QMX3.P34, P74 und P37) Die Raumbetriebsarten sind von Auto zu Komfort, Prekomfort, Eco und Schutzbetrieb ansteuerbar. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Anwesenheit Taste (QMX3.P34, P74 und P37)

Mit der Anwesenheitstaste kann manuell zwischen Komfort und Prekomfort umgeschaltet werden. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die Funktion Komfort Verlängerung nicht angewendet werden (Taste 8, siehe Kapitel 5.3).

Komfort-Verlängerung (QMX3.P34, P74 und P37) Bei deaktivierter Anwesenheitsfunktion kann die Komfort-Verlängerung aktiviert werden. Die Verlängerungszeit, 5 bis 120 Minuten, wird in der ETS parametriert. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden (Taste 8, siehe Kapitel 5.3).

Luftqualitätsmessung und Beurteilung (QMX3.P70, QMX3.P74) Die folgenden Tabelle gibt Hinweise zur Beurteilung der Raumluftqualität anhand der ermittelten  $\rm CO_2\text{-}Konzentration.$ 

| [ppm] | Typische CO <sub>2</sub> -Konzentrationen  |
|-------|--|
| <400  | Aussenluft                                 |
| 700   | Stadtluft                                  |
| 1000  | Behaglichkeitsgrenze                       |
| 1500  | Dringende Lüftungsempfehlung               |
| 2000  | Inakzeptable Innenraumluft                 |
| 4000  | Schlafzimmer bei schlechter Lüftung        |
| 5000  | Max. Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert) |
| 40000 | Ausatemluft                                |

Die Messung der CO<sub>2</sub>-Konzentration wird durch den Luftdruck und die Temperatur beeinflusst. Bei sinkendem Luftdruck nimmt der Messwert ab. Der Temperatureinfluss wird automatisch korrigiert. Der Fühler ermöglicht eine Korrektur des ermittelten Messwertes für den am Einbauort herrschenden mittleren Luftdruck. Dazu muss die Höhe über Meer [m] eingestellt werden. Die Korrektur wirkt sich bei einem unkorrigierten Messwert von 1000 ppm bei Normalbedingungen (0 m über Meer, 25°C) wie folgt aus:

| Höhe [m]              | 0    | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CO <sub>2</sub> [ppm] | 1000 | 1095 | 1201 | 1317 | 1445 | 1586 | 1740 |

21 / 44

#### Hinweise zum CO<sub>2</sub>-Fühler

- Funktion: Der Fühler ermittelt die CO<sub>2</sub>-Konzentration mittels Infrarot-Absorptionsmessung (NDIR). Der Fühler ist wartungsfrei in normaler Umgebung dank des eingebauten Selbstkorrektur-Algorithmus ABC (Automatic Baseline Correction). Der Algorithmus speichert die niedrigste Messung innerhalb von 8 Tagen und korrigiert eine allfällige Messwertabweichung. Der Fühler enthält auch Selbstdiagnose für korrekten Betrieb während der ganzen Lebensdauer.
- Einsatz: Normale Umgebungen wie Büros, Schulräume oder andere nicht permanent belegte Räume erreichen typischerweise einmal pro Woche die CO<sub>2</sub>-Konzentration von Aussenluft (400ppm). Wenn die niedrigste CO<sub>2</sub>-Konzentration nicht auf der Aussenluft (400 ppm) basiert, oder wenn eine falsche Meereshöhe eingestellt wird, kann dies reduzierte Genauigkeit und fehlerhaften Betrieb bewirken.
- Unsanfte Behandlung bei Transport, Lagerung oder Montage kann die Messung während der ersten Betriebszeit beeinträchtigen.
- Die spezifizierte Genauigkeit wird nach 25 Tagen kontinuierlichem Betrieb erreicht.


#### Bedienen von Licht, Beschattung und Szenen (QMX3.P37, QMX3.P02)

Die 8 Tasten (einzeln oder als Tastenpaare) und die zugehörigen LEDs können individuell parametriert werden. Beschriftung der Tasten siehe im Kapitel 4. Unterstützt werden gängige Funktionen, wie Schalten (Ein, Aus, Um) oder Senden von Werten (Prozentwert), Dimmen oder Lamellenansteuerung sowie 8-Bit-Szenensteuerung mit und ohne Speicherung .

### 5.5 Anwendungsbeispiele

Nachfolgend sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele für die Geräte QMX3.P30, P34, P70 und P74

#### 5.5.1 Raumtemperaturregelung mit Bedienung durch QMX3




Legende (Mögliche Kombination von Komponenten)

- 1. Raumbediengerät QMX3.P34
- 2. Präsenzmelder UP 258
- 3. Motorischer Ventilstellantrieb AP 562/02
- 4. Fensterkontakt S290

Diese Anwendung empfiehlt sich in kleineren Büroräumen und Zimmern, in denen nur ein Heizkörper vorhanden ist. Das Raumbediengerät misst und regelt die Raumtemperatur und sendet das Stellsignal über den KNX-Bus an den Ventilstellantrieb.

Zusätzlich beeinflussen Fensterkontakte und Präsenzmelder das Regelverhalten des Raumbediengerätes und steigern die Energieeffizienz des Raumes. Z.B. bei Abwesenheit oder geöffneten Fenstern schliesst das Heizkörperventil und senkt die Raumtemperatur automatisch ab. Bis zu 4 Präsenzmelder oder Fensterkontakte können via KNX-Bus angeschlossen werden

# 5.5.2 Präsenzabhängige Raumklimaregelung mit Bedienung aller Disziplinen



Legende (Beispiel einer möglichen Kombination von Komponenten)

- 1. Raumbediengerät QMX3.P02
- 2. Raumfühler QMX3.P70
- 3. Raumbediengerät QMX3.P37
- 4. Präsenzmelder UP 258
- 5. Schaltaktor N 562/11 für Ventilatoren
- 6. Jalousieaktor N 523/04
- 7. Universaldimmer N 528/31 mit Zusatzmodul N 528/41
- 8. Thermoantriebaktor N 605 für bis zu 6 Räume
- 9. Elektrothermischer Ventilstellantrieb STA23 (bis zu 4 je Raum)

Diese Anwendung ist besonders geeignet für Räume mit mehreren Heizkörpern – zum Beispiel in Büros, Hörsälen oder Konferenzräumen.


Das Raumbediengerät (3) misst und regelt die Raumtemperatur und sendet das Stellsignal über den KNX-Bus an den Thermoantriebaktor (8). Zusammen mit der integrierten Raumtemperaturregelung sorgt der Fühler so für ein behagliches Raumklima.

Das Raumbediengerät (2) misst die Luftqualität (CO2), regelt bedarfsgerecht die Lüftung und fügt dem Raum nur die benötigte Menge an Frischluft hinzu. Dies spart Energie und somit auch Kosten.

Über die Taster auf dem Raumbediengerät (1 und 3) können beispielsweise Jalousien, Beleuchtung und Szenen gesteuert werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, zusätzliche Raumbediengeräte (1) anzuschliessen, z.B. bei großen Räumen mit mehreren Türen.

#### 5.5.3 Raumtemperatur, - Feuchte- und Luftqualitätsregelung



Legende (Mögliche Kombination von Komponenten)

Raumfühler QMX3.P70 Temperaturfühler CO<sub>2</sub>-Fühler Feuchtigkeitsfühler

2. Lüftungsregler RMU7x0B

Das Raumbediengerät (1) misst die Raumtemperatur, die Raumfeuchte, sowie den CO2-Wert, und sendet die Werte über den KNX-Bus an den Regler (2). Dieser regelt aufgrund der gemessenen Werte die Temperatur, die Feuchte und die Luftqualität des betreffenden Raumes.

# 6 ETS-Engineering

## 6.1 Projektierung

#### Produktdaten

Für die Projektierung müssen die aktuellen Produktdaten (\*.vd5 oder \*.knxprod) in die ETS importiert werden. Die Produktdaten finden Sie auf <a href="https://www.siemens.com/hvac-td">www.siemens.com/hvac-td</a> oder <a href="https://www.siemens.com/gamma-td">www.siemens.com/hvac-td</a> oder <a href="https://www.siemens.com/gamma-td">www.siemens.com/gamma-td</a>.

#### **ETS-Version**

Falls ETS3 verwendet wird ist darauf zu achten den ETS3-Patch (Zusatzsoftware Spalte SW) für ETS3.0f nachzuinstallieren → <a href="https://www.siemens.com/hvac-td">www.siemens.com/hvac-td</a>
Falls ETS4 verwendet wird, ist zu beachten, dass die aktuellste Version, oder zumindest Version 4.1.2 installiert ist.

# Funktion von Tasten und Display-Elementen

Funktionsbeispiele siehe Kapitel 6.6.

#### 6.2 Inbetriebnahme

#### Inbetriebnahme-Voraussetzungen

Vor der Inbetriebnahme müssen alle Geräte gemäss Montageanleitung [2] montiert und entsprechend der Bustopologie über Busklemme an den Bus angeschlossen werden (rot auf +, schwarz auf –). Um die korrekte Polarität für einen Busteilnehmer zu kontrollieren kann bei spannungsversorgtem Bus die Programmiertaste betätigt werden. Leuchtet die Service-LED auf, ist die Verdrahtung korrekt gepolt.

#### Drucktaster Programmiertaste

| Drucktaster-Betätigung | Bedeutung  |
|------------------------|--|
| Kurz (<2 s)            | Umschalten in den Programmiermodus oder<br>Quittieren der Anzeige eines Verbindungstests   |
|                        | Bei einem längeren Drücken der Programmiertaste (> 2 s bis 5 s) werden keine Funktionen ausgeführt.  |
| Lang (>20 s)           | Rücksetzen in den Auslieferungszustand   |
| STOP Beachte!          | Dieser Vorgang setzt alle benutzerdefinierten<br>Daten und Parameter-Einstellungen auf die<br>Werkseinstellung zurück.<br>Dieser Vorgang ist irreversibel. |

#### LED-Statusanzeige

| LED-Anzeige | Bedeutung        |
|-------------|------------------|
| rot         | Programmiermodus |

Alle weiteren Anzeigearten sind für KNX nicht relevant.

#### Einschaltverhalten

Bei erstmaligem Einschalten oder bei einem normalen Reset während der Parametrierung durch die Inbetriebnahmesoftware werden die Eingangsobjekte auf ihre Standardwerte gesetzt.

Im Falle eines Busspannungsausfalls wird dieser vom Gerät erkannt und die zuletzt empfangenen Werte der Kommunikationsobjekte werden nichtflüchtig gespeichert. Nach Rückkehr der Busspannung wird der gespeicherte Zustand aller Eingangsobjekte wiederhergestellt.

# 6.3 Kommunikationsobjekte

Art und Anzahl der verfügbaren Objekte sowie die einstellbaren Parameter können je nach Grundkonfiguration variieren. Für eine detaillierte Dokumentation der KNX Datenpunkttypen, vgl. [5].

|  |  |   |  |            |          |          | Geräte   |          |          |          |
|--|--|---|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Obj.                                     | Objektname   | Funktion  | Typ / Länge  | Flags      | QMX3.P30 | QMX3.P70 | QMX3.P34 | QMX3.P74 | QMX3.P02 | QMX3.P37 |
|  | Raumtemperatur Fühler  |   |  |            |          |          |          |          |          |          |
| 1  | Raumtemperatur   | Temperaturwert in °C  | 9.001<br>2 Bytes                                     | KLÜ        | Х        | Х        | Х        | X        | X        | Х        |
|  | t den Raumtemperaturwert des eingebauten   |   | -  |            |          |          |          |          |          |          |
|  | eines Aussen-Temperaturfühlers: siehe Ob<br>s in eine Gruppenadresse gelegt werde, um  |   | en.  |            |          |          | X        | Х        |          | Х        |
|  | D  |   |  |            |          |          |          |          |          |          |
| 2  | Raumtemperatur Regler Raumtemperaturregler Betriebsmodus   | HLK-Regelungsart (0 = Auto,<br>1 = Heizen, 3 = Kühlen, 6 = Aus)               | 20.105<br>1Byte                                      | KLSA       | Х        | Х        | X        | X        | X        | X        |
|  | etriebsmodus "Auto" schaltet der Regler sei<br>ei ist immer nur entweder der Kühl- oder Hei  | bständig zwischen Heiz- und Kühlbe  |  |            |          |          |          |          |          |          |
| lst da                                   | as Objekt Raumtemperaturregler freigegebe  | n, kann der Betriebsmodus zwischen  | "Aus" (Obj. 3 = 0) u                                 | ind "Auto" |          |          |          |          |          |          |
| (Obj.                                    | 3 = 1) umgeschaltet werden. Der Standard   | Detriedsmodus ist Auto .  |  |            |          |          |          |          |          |          |
| 3  | Raumtemperaturregler freigeben   | Regler ein = 1 / aus = 0  | 1.003<br>1 Bit                                       | KLSA       | Х        | Х        | X        | X        | Х        | Х        |
|  | der Raumtemperaturregler freigegeben (1 =  |   |  | n = 1      |          |          |          |          |          |          |
| Delli                                    | Ausschalten (0 = Regler aus) wechselt de   | Detriebsmodus zu Aus . Der Stand  | lartwert ist Regier er                               | 11 - 1.    |          |          |          |          |          |          |
| 4  | RaumtempSollwert bei Kühlbetrieb   | Kühltemp.Sollwert in °C   | 9.001<br>2 Bytes                                     | KLSA       | Х        | Х        | X        | X        | Х        | X        |
| 5  | RaumtempSollwert bei Heizbetrieb   | Heiztemp.Sollwert in °C   | 9.001<br>2 Bytes                                     | KLSA       | Х        | Х        | X        | X        | Х        | Х        |
| empf<br>Die C<br>Sie k<br>Sollv<br>unver | nge keine anderen Werte vom Bus empfang<br>angenen Sollwerte der Objekte 4 und 5.<br>Objekte 4 und 5 wirken direkt auf den interne<br>können also mit dem Objekt 4 den aktiven K<br>vert) ohne dass dies auf der Anzeige sichtb<br>rändert. Wird aber am Gerät etwas verstellt | en Regler. Die Anzeige am Gerät änd<br>ühl-Sollwert beliebig verstellen (ohne | ert sich dabei nicht!<br>Begrenzung durch d          |            |          |          |          |          |          |          |
|  |  |   |  | rieben.    |          |          |          |          |          |          |
| IVIIL C                                  | en beiden Obiekten kann man also kurzfrisi   |   |  | rieben.    |          |          |          |          |          |          |
| 6  | en beiden Obiekten kann man also kurzfrisi Kontinuerlicher Kühl Regler Wert  |   |  | KLÜ        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  |  | tia den Realer beeinflussen.  | kt 4 wieder übersch                                  | KLÜ        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| 6  | Kontinuerlicher Kühl Regler Wert   | (0100%)   | 5.001<br>1 Byte<br>5.001<br>1 Byte<br>1.001<br>1 bit | KLÜ<br>KLÜ |          |          | X        |          |          | X        |
| 6<br>7<br>8                              | Kontinuerlicher Kühl Regler Wert Kontinuerlicher Heiz Regler Wert  | (0100%) (0100%) Ein / Aus Ein / Aus   | 5.001<br>1 Byte<br>5.001<br>1 Byte<br>1.001          | KLÜ        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

| Obj.                          | Objektname  | Funktion   | Typ / Länge                       | Flags      | QMX3.P30 | QMX3.P70 | Gera<br>Gera | QMX3.P74 | QMX3.P02 | QMX3.P37 |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|                               | Raumtemperatur Sollwert, Betriebsarten  | Fensterzustand, Anwesenheit  |                                   |            |          |          |              |          |          |          |
| 10                            | Raumtemperatur: Sollwert absolut (°C)   |  | 9.001<br>2 Bytes                  | KLSA       | Х        | Χ        |              |          | Х        |          |
| (Ents                         | pricht dem Obj. 55 für Geräte mit Display)  |  |                                   |            |          |          |              |          |          |          |
| 11                            | Raumtemperatur: Sollwert relativ (K)  |  | 9.002<br>2 Bytes                  | KSA        | Х        | X        |              |          | Х        |          |
| (Ents                         | pricht dem Obj. 56 für Geräte mit Display)  |  |                                   |            |          |          |              |          |          |          |
| 12                            | Raumtemperatur: Sollwert Heizen   |  | 222.100<br>6 Bytes                | KLSA       | Х        | Χ        | X            | X        | Χ        | Х        |
| Dies                          | ist ein Sollwert-Set. Damit können alle Heiz-S  | ollwerte verstellt werden (Komfort, Prek   | comfort und Eco                   | _          |          |          |              |          |          |          |
| 13                            | Raumtemperatur: Sollwert Kühlen   |  | 222.100<br>6 Bytes                | KLSA       | Х        | X        | X            | X        | Χ        | Х        |
| Dies                          | ist ein Sollwert-Set. Damit können alle Kühl-S  |  | comfort und Eco                   |            |          |          |              |          |          |          |
| 14                            | Raumbetriebsart: Schaltuhr  | 1= Komfort, 2 = Prekomfort,<br>3 = Eco, 4 = Schutzbetrieb  | 20.102<br>1 Byte                  | KLSA       | Х        | Χ        | X            | Χ        | Х        | Χ        |
| einge                         | en Empfang von Betriebsarten von einer Scha<br>stellt sein. Die Betriebsart Auto bleibt solange<br>chrieben wird.   | ltuhr via Bus muss die Betriebsart des   | Reglers auf Aut                   |            |          |          |              |          |          |          |
| 15                            | Raumbetriebsart: Vorgabe  | 0 = Auto, 1= Komfort, 2 = Prekomfort,<br>3 = Eco, 4 = Schutzbetrieb  | 20.102<br>1 Byte                  | KLSA       | Х        | Х        |              |          | Х        |          |
| Raun                          | betriebsart wird über den Bus empfangen.  | 3 - Eco, 4 - Schutzbetheb  | 1 Dyte                            |            |          |          |              |          |          |          |
|                               | pricht Obj. 58 für Geräte mit Display)  | 1= Komfort, 2 = Prekomfort.  | 20.102                            | KLÜ        |          |          |              |          |          |          |
|                               | Raumbetriebsart: Zustand  | 3 = Eco, 4 = Schutzbetrieb   | 1 Byte                            | NEU        | Х        | X        | X            | Х        | Х        | Х        |
|                               | nbetriebsart wird auf den Bus zur Verfügung g   |  | 1.017                             |            |          |          |              |          |          |          |
|                               | Komfortbetrieb: Timertaste  | Aktivierung der Komfortverlängerung  | 1 bit                             | KS         | Х        | Х        | Х            | Х        | Х        | Х        |
| Gerät                         | erlängerungszeit kann parametriert werden.<br>e mit Display: Muss in eine Gruppenadresse<br>zeigen.   | gelegt werden, um die Bedienung / Sy   | mbol auf dem D                    | . ,        | Х        | Х        | Х            | Х        | X        | X        |
| 18                            | Fensterzustand: Fenster 1   | 1 = offen / 0 = geschlossen  | 1.019<br>1 bit                    | KLSA       | Х        | X        | X            | Х        | Х        | Х        |
| 19                            | Fensterzustand: Fenster 2   | 1 = offen / 0 = geschlossen  | 1.019                             | KLSA       | Х        | Х        | Х            | Х        | Х        | Х        |
|                               |   | -  | 1 bit<br>1.019                    | KLSA       |          |          |              |          |          |          |
| 20                            | Fensterzustand: Fenster 3   | 1 = offen / 0 = geschlossen  | 1 bit                             | 1/1.0.4    | Х        | Х        | Х            | Х        | Х        | Х        |
| 21                            | Fensterzustand: Fenster 4   | 1 = offen / 0 = geschlossen  | 1.019<br>1 bit                    | KLSA       | Х        | X        | X            | Х        | Х        | Χ        |
| Gerät                         | e Objekte stehen nur bei aktivierter PID Regelt<br>e mit Display: Objekte müssen in eine Grupp<br>ay anzuzeigen.  |  | e Fenstersymb                     | ol auf dem | Х        | Х        | Х            | х        | Х        | х        |
| 22                            | Anwesenheit: Zustand  | 0 = abwesend / 1 = anwesend  | 1.018<br>1 bit                    | KLSA       | Х        | Х        | X            | Х        | Χ        | Х        |
| Empf                          | ängt den Anwesenheitstatus über den Bus, z  | B von einem Präsenzmelder.   |                                   |            |          |          |              |          |          |          |
| 23                            | Raumtemperatur: Heiz-Sollwert (°C)  |  | 9.001<br>2 Bytes                  | KLÜ        | Х        | X        | X            | Χ        | Х        | X        |
| Beac<br>gescl                 | bjekt 23 kann der aktuelle Heizsollwert über o<br>hte: Wird der am Gerät sichtbare Komfort-Sol<br>noben, wird auch dieser verschoben. Die inter<br>en mit den Objekten 160,161,162 und auch m   | lwert (sichtbarer Sollwert - 3K) unter de<br>nen Sollwerte (Heizen Komfort, Heizen   | n Prekomfort-S<br>Prekomfort, Hei |            |          |          |              |          |          |          |
| 24                            | Raumtemperatur: Kühl-Sollwert (°C)  |  | 9.001<br>2 Bytes                  | KLÜ        | Х        | X        | X            | X        | Х        | Χ        |
| Beac<br>gescl<br>könne<br>160 | bjekt 24 kann der aktuelle Kühlsollwert über of<br>hte: Wird der am Gerät sichtbare Komfort-Sol<br>noben, wird auch dieser verschoben. Die inten<br>en mit den Objekten 163,164,165 und auch m<br>Raumtemperatur: Economy-Heiz-Sollwert<br>nitiale Economy-Heiz-Sollwert wird mittels die | lwert (sichtbarer Sollwert + 3K) über de<br>nen Sollwerte (Kühlen Komfort, Kühlen<br>it Objekt-Set 13 über den Bus veränder<br>Temperatur (°C) | n Prekomfort-S<br>Prekomfort, Kül |            | Х        | Х        | Х            | Х        | X        | X        |
| Diese                         | : Objekte (160 bis 165) müssen in der ETS ak<br>htemperaturregler> "Raumtemperatur-Sollwe   | tiviert werden:  | 9.001                             | KSA        |          |          |              |          |          |          |
|                               | Raumtemperatur: Prekomfort-Heiz-Sollwert  | Temperatur (°C)  | 2 Bytes                           | NOA        | Х        | Х        | X            | Х        | Х        | Х        |
| Diese                         | nitiale Prekomfort-Heiz-Sollwert wird mittels di<br>Dipekte (160 bis 165) müssen in der ETS ak<br>erte als Kommunikationsobjekt".   | ,  | > "Raumtempe                      | ratur-     |          |          |              |          |          |          |
| 162                           | Raumtemperatur: Komfort-Heiz-Sollwert   | Temperatur (°C)  | 9.001<br>2 Bytes                  | KSA        | Χ        | Χ        | Χ            | Х        | Х        | Х        |
| Diese                         | nitiale Komfort-Heiz-Sollwert wird mittels diese<br>9 Objekte (160 bis 165) müssen in der ETS ak<br>ntemperaturregler> "Raumtemperatur-Sollwe   | tiviert werden:  | Z Dytes                           |            |          |          |              |          |          |          |
|                               | Raumtemperatur: Komfort-Kühl-Sollwert   | Temperatur (°C)  | 9.001                             | KSA        | Х        | Х        | Х            | Х        | Х        | Х        |
| Der in                        | nitiale Komfort-Kühl-Sollwert wird mittels diese<br>Objekte (160 bis 165) müssen in der ETS ak  | em Objekt über den Bus geändert.<br>tiviert werden:  | 2 Bytes                           |            |          |          |              |          |          |          |
|                               | ntemperaturregler> "Raumtemperatur-Sollwe<br>Paumtemperatur: Prekemfert Kühl Sollwert   | •  | 9.001                             | KSA        | v        | v        | v            | v        | v        | v        |
|                               | Raumtemperatur: Prekomfort-Kühl-Sollwert<br>nitialer Prekomfort-Kühl-Sollwert wird mittels d  | Temperatur (°C)  | 2 Bytes                           |            | Х        | Х        | Х            | Х        | Х        | Х        |
| Diese                         | nttaler Prekomfort-Kuni-Sollwert wird mittels d<br>• Objekte (160 bis 165) müssen in der ETS ak<br>htemperaturregler> "Raumtemperatur-Sollwe  | tiviert werden:  | 0.004                             | 1/04       |          |          |              |          |          |          |
| 165                           | Raumtemperatur: Economy-Kühl-Sollwert   | Temperatur (°C)  | 9.001<br>2 Bytes                  | KSA        | Х        | X        | X            | X        | Χ        | Х        |
| Diese                         | nitiale Economy-Kühl-Sollwert wird mittels die<br>9 Objekte (160 bis 165) müssen in der ETS ak<br>ntemperaturregler> "Raumtemperatur-Sollwe   | tiviert werden:  | •                                 |            |          |          |              |          |          |          |

**Building Technologies** 

|               |   |  |   |                                     |                             |                     | Gerä                        |          |                   |          |
|---------------|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|
| Obj.          | Objektname  | Funktion   | Typ / Länge   | Flags                               | QMX3.P30                    | QMX3.P70            | QMX3.P34                    | QMX3.P74 | QMX3.P02          | QMX3.P37 |
|               | Raumfeuchte Fühler  |  |   |                                     |                             |                     |                             |          |                   |          |
| 25            | Raumfeuchte (% r.F.)  | rel. Raumfeuchte in %                            | 9.007<br>2 Bytes  | KLÜ                                 |                             | Х                   |                             | Х        |                   |          |
| Gerät<br>Wert | den Raumfeuchtewert des eingebauten Fühle<br>e mit Display: Muss in eine Gruppenadresse<br>e eines externen Raum-Feuchtefühler, siehe<br>e eines externen Aussen-Feuchtefühler, siehe | gelegt werden, um die Bedienung / S<br>Objekt 70 | ymbol anzuzeig  | en.                                 |                             |                     |                             |          |                   |          |
|               | Raumfeuchte Regelung  |  |   |                                     |                             |                     |                             |          |                   |          |
| 26            | Schaltpunkt r.F Stufe 1   | rel. Feuchte in %                                | 9.007<br>2 Bytes  | KLSA                                | Х                           | Χ                   | Х                           | X        | Χ                 | Х        |
| 27            | Schaltpunkt r.F Stufe 2   | rel. Feuchte in %                                | 9.007<br>2 Bytes  | KLSA                                | X                           | Χ                   | Х                           | Χ        | Χ                 | Х        |
| 28            | Schaltpunkt r.F Stufe 3   | rel. Feuchte in %                                | 9.007<br>2 Bytes  | KLSA                                | Х                           | Χ                   | Х                           | Х        | Х                 | Х        |
| Solar         | ge kein Wert vom Bus empfangen wurde, gel   | ten die parametrierten Standardschalt            |   |                                     |                             |                     |                             |          |                   |          |
|               |   |  | 5.001   | KLSA                                |                             |                     |                             |          |                   |          |
|               | Stellsignal r.F. stetig - manueller Sollwert  | Sollwert in 0 bis 100%                           | 1 Byte  |                                     | Х                           | Х                   | Х                           | X        | Х                 | Х        |
|               | anuellen Modus (Obj. 30, 1=Manuell) wird übe<br>ignal (Obj. 36) ausgegeben.   | r dieses Objekt ein Sollwert empfange            |   |                                     |                             |                     |                             |          |                   |          |
| 30            | Stellsignal r.F. stetig - manueller Betrieb   | Manuell / Auto Betrieb                           | 1.003<br>1 bit  | KLSA                                | Х                           | X                   | X                           | X        | Χ                 | Χ        |
|               | Umschaltung in den manuellen Modus ermögl<br>e Stellsignal (Obj. 36). Andernfalls werden die  |  |   |                                     |                             |                     |                             |          |                   |          |
| 31            | Raumfeuchteregler freigeben   | Ein / Aus  | 1.003<br>1 bit  | KLSA                                | X                           | X                   | Х                           | X        | X                 | Х        |
|               | Empfang von "Regler aus" werden alle Ausgä<br>legler bleibt deaktiviert, bis wieder "Regler ein   |  |   |                                     |                             |                     |                             |          |                   |          |
| 32            | Raumfeuchteregler übersteuern   | Durchlüften (Boost) ein / aus                    | 1.003<br>1 bit  | KLSA                                | Х                           | Χ                   | Х                           | X        | Χ                 | Х        |
| nimm          | Übersteuern des Reglers wird die im Parame<br>t von den Objekten 33, 34, 35 nur das entspre<br>kte den Wert "0 = Aus". Das stetige Stellsigna   | echende Objekt den Wert "1 = Ein" an             | , die beiden and  | eren                                |                             |                     |                             |          |                   |          |
| 33            | Stellsignal r.F. Stufe 1 - Ein /Aus   | 1 = Ein / 0 = Aus                                | 1.001<br>1 bit  | KLÜ                                 | Х                           | Χ                   | Х                           | X        | Х                 | Х        |
| 34            | Stellsignal r.F. Stufe 2 - Ein /Aus   | 2 = Ein / 0 = Aus                                | 1.001<br>1 bit  | KLÜ                                 | X                           | Χ                   | Х                           | Χ        | Χ                 | Х        |
| 35            | Stellsignal r.F. Stufe 3 - Ein /Aus   | 3 = Ein / 0 = Aus                                | 1.001<br>1 bit  | KLÜ                                 | Х                           | Χ                   | Х                           | Х        | Х                 | Х        |
| Stells        | schreitet die Raumfeuchte einen Schaltpunkt r<br>ignal r.F. eingeschaltet. Das Stellsignal r.F. v<br>feuchte < Schaltpunkt r.F Hysterese wird.  |  |   |                                     |                             | 11                  | Stellsig                    | nal Stu  | <b>-</b>          | 1411D01  |
|               |   |  | Ein Aus   | <b>+1</b>                           |                             |                     | Stellsig                    |          | _                 |          |
|               |   |  | S   | chalt- Sch<br>unkt pu<br>tufe 1 Stu | nkt                         | Schi<br>pun<br>Stuf | kt                          |          | opm C(<br>% r.H.] | )2]      |
| 36            | Stellsignal r.F stetig  | 0 - 100%   | 5.001<br>1 Byte   | KLÜ                                 | Х                           | Χ                   | Х                           | X        | Х                 | Х        |
| Stells        | schreitet die Raumfeuchte einen Schaltpunkt i<br>ignal ausgegeben. Das Stellsignal gibt wiede<br>wenn die Raumfeuchte < Schaltpunkt r.F Hy  | r den Wert der nächst kleineren Stufe            | [%] - Stellsignal Stufe 3 - Stellsignal Stufe 2 - Stellsignal Stufe 1 - |                                     | -                           |                     | Hys                         |          | nal stel          | dig F    |
|               |   |  | Stellsignal Stufe 0 -   | Schalt-<br>punkt<br>Stufe 1         | Schalt-<br>punkt<br>Stufe 2 |                     | Schalt-<br>punkt<br>Stufe 3 |          | [ppm<br>[% r.     | CO2]     |

|        |  |  |   |          |            |          | Gerä                                | te       |           |          |
|--------|--|--|---|----------|------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Obj.   | Objektname   | Funktion   | Typ / Länge   | Flags    | QMX3.P30   | QMX3.P70 | QMX3.P34                            | QMX3.P74 | QMX3.P02  | QMX3.P37 |
|        | Raumluftqualität Fühler  |  |   |          |            |          |                                     |          |           |          |
| 38     | CO <sub>2</sub> -Konzentration [ppm]   | CO2 -Konzentration im Raum in ppm  | 9.008<br>2 Bytes  | KLÜ      |            | Х        |                                     | Х        |           |          |
| Gerä   | den CO <sub>2</sub> -Wert des eingebauten Fühlers zur \<br>e mit Display: Muss in eine Gruppenadresse<br>e eines externen CO <sub>2</sub> -Raumfühler, siehe Obje                              | gelegt werden, um die Bedienung / Sy   |   | en.      |            |          |                                     |          |           |          |
|        | Raumluftqualität Regelung  |  |   |          |            |          |                                     |          |           |          |
| 39     | Schaltpunkt CO <sub>2</sub> - Stufe 1  | CO2 Konzentration in ppm   | 9.008<br>2 Bytes  | KLSA     | Х          | Х        | Х                                   | Х        | Χ         | Χ        |
| 40     | Schaltpunkt CO <sub>2</sub> - Stufe 2  | CO2 Konzentration in ppm   | 9.008<br>2 Bytes  | KLSA     | Х          | Х        | Х                                   | Х        | Х         | X        |
| 41     | Schaltpunkt CO <sub>2</sub> - Stufe 3  | CO2 Konzentration in ppm   | 9.008<br>2 Bytes  | KLSA     | Х          | Х        | Х                                   | Х        | Χ         | Х        |
| Solar  | ige kein Wert vom Bus empfangen wurde, gel   | ten die parametrierten Standardschaltpu  |   |          |            |          |                                     |          |           |          |
|        |  |  | 5.001   | KLSA     |            |          |                                     |          |           |          |
|        | Stellsignal CO <sub>2</sub> stetig - manueller Sollwert  | Sollwert in ppm  | 1 Byte  |          | Х          | Х        | Х                                   | Х        | Х         | Х        |
|        | anuellen Modus (Obj. 43, 1=Manuell) wird übe<br>signal (Obj. 49) ausgegeben.   | er dieses Objekt ein Sollwert empfangen  | und direkt als  | stetiges |            |          |                                     |          |           |          |
| 43     | Stellsignal CO2 stetig - manueller Betrieb   | Manuell / Auto Betrieb   | 1.003<br>1 bit  | KLSA     | Х          | Χ        | Х                                   | Χ        | X         | Χ        |
|        | Umschaltung in den manuellen Modus ermög<br>e Stellsignal (Obj. 49). Andernfalls werden die  |  |   |          |            |          |                                     |          |           |          |
| 44     | Raumluftqualitätsregler freigeben  | Ein / Aus  | 1.003   | KLSA     | Х          | Х        | Х                                   | Х        | Х         | Х        |
|        | Empfang von "Regler aus" werden alle Ausga<br>Regler bleibt deaktiviert, bis wieder "Regler ein  |  | 1 bit<br>Regler ein = 1   |          |            |          |                                     |          |           |          |
|        | Raumluftqualitätsregler übersteuern  | Durchlüften (Boost) ein / aus  | 1.003<br>1 bit  | KLSA     | Х          | Χ        | X                                   | Х        | Х         | Χ        |
| nimn   | Übersteuern des Reglers wird die im Parame<br>it von den Objekten 46, 47, 48 nur das entspr<br>kte den Wert "0 = Aus". Das stetige Stellsign   | echende Objekt den Wert "1 = Ein" an,  | die beiden and  | eren     |            |          |                                     |          |           |          |
| 46     | Stellsignal CO <sub>2</sub> Stufe 1 - Ein /Aus   | 1 = Ein / 0= Aus   | 1.001<br>1 bit  | KLÜ      | Х          | Х        | Х                                   | Х        | X         | X        |
| 47     | Stellsignal CO <sub>2</sub> Stufe 2 - Ein /Aus   | 1 = Ein / 0= Aus   | 1.001<br>1 bit  | KLÜ      | Х          | Χ        | Х                                   | X        | Х         | Х        |
| 48     | Stellsignal CO <sub>2</sub> Stufe 3 - Ein /Aus   | 1 = Ein / 0= Aus   | 1.001<br>1 bit  | KLÜ      | Х          | Х        | Х                                   | Х        | Х         | Х        |
| Stells | schreitet die CO <sub>2</sub> -Konzentration einen Schaltp<br>signal CO <sub>2</sub> eingeschaltet. Das Stellsignal CO <sub>2</sub><br>Konzentration < Schaltpunkt CO <sub>2</sub> - Hysterese | wird wieder ausgeschaltet wenn die   | Ein Aus Schalt-   | punkt    | s          | Stells   | ignal Stu<br>ignal Stu<br>ignal Stu | ufe 2    | 022]      |          |
| 49     | Stellsignal CO2 - stetig   | 0-100%   | 5.001   | KLÜ      | Х          | Х        | Х                                   | Х        | Х         | Х        |
| Über   | schreitet die CO <sub>2</sub> -Konzentration einen Schaltp<br>netrierte Stellsignal ausgegeben. Das Stellsig<br>eren Stufe aus, wenn die CO <sub>2</sub> -Konzentration <                      | unkt CO <sub>2</sub> , wird das zur Stufe<br>nal gibt wieder den Wert der nächst | 1 Byte [% Stellsignal Stufe 3 Stellsignal Stufe 4 Stellsignal Stufe 4 | 3        | Schal punk |          | Schalt-<br>punikt<br>Stufe 3        | terese   | nal steti | G CO2]   |
| 50     | Stellsignal CO <sub>2</sub> r.F. Max - stetig  | 0 bis 100%   | 5.001   | KLÜ      | X          | Х        | X                                   | Х        | Х         | Х        |
|        |  |  | 1 Byte  |          | 1          | ^        | ^                                   | ^        | ^         | ^        |
|        | es Objekt gibt den grösseren Wert von Obj. 36  | i und Obj. 49 aus.   |   |          | 1          |          |                                     |          |           |          |
|        |  | i und Obj. 49 aus.   |   |          |            |          |                                     |          |           |          |
|        | es Objekt gibt den grösseren Wert von Obj. 36  QMX3.P70 Luftqualität LED Indikator  Luftqualität: LED-Anzeige freigeben  | 1 = Ein / 0 = Aus  | 1.003<br>1 bit  | KLSA     |            | Х        |                                     |          |           |          |

| - wj.   | Objektname   | Funktion  | Typ / Länge  | Flags               | QMX3.P30 | QMX3.P70 | QMX3.P34                  | QMX3.P74 | QMX3.P02 | OMV2 D27 |
|---|--|---|--|---------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|
|   | HMI Anzeigen und Bedienen von Werte  | n und Funktionen  | 9.001  | KSA                 |          |          |                           |          |          |          |
|   | Aussentemperatur (°C)  | Aussentemperatur (°C) anzeigen  | 2 Bytes  | NOA                 |          |          | X                         | X        |          | X        |
|   | eines externen Aussentemperatur-Fühlers.<br>te mit Display: Muss in eine Gruppenadress   | e gelegt werde, um den Wert anzuzeig  | jen.   |                     |          |          |                           |          |          |          |
|   |  |   | 0.004  | IZI OÜA             |          |          |                           |          |          |          |
| 55  | Raumtemperatur: Sollwert absolut (°C)  |   | 9.001<br>2 Bytes   | KLSÜA               |          |          | X                         | Χ        |          | >        |
| 56  | Raumtemperatur: Sollwert relativ (K)   |   | 9.002  | KSÜA                |          |          | Χ                         | Χ        |          | )        |
| Komf  | i<br>fort-Sollwert-Einstellung, ist auf der Anzeige  | veränderbar   | 2 Bytes  |                     |          |          |                           |          |          |          |
| Gerä  | te mit Display: Muss in eine Gruppenadress   | e gelegt werde, um den Wert anzuzeig  | jen.   |                     |          |          |                           |          |          | _        |
| 58  | Raumbetriebsart: Vorgabe   |   | 20.102   | KLSA                |          |          | X                         | Х        |          | Х        |
| Zeigt<br>Im Al  | die Raumbetriebsart an, die auf der Anzeige<br>UTO-Betrieb wird die aktuelle Raumbetriebsate<br>te mit Display: Muss in eine Gruppenadress   | art angezeigt.  |  | etrieb).            |          | ()<br>;; | D AI                      | лто<br>( |          |          |
| ca  | E  | המ  | 1.019  | KSA                 |          |          | v                         | v        |          | ,        |
|   | Fensterzustand<br>es Objekt zeigt bei deaktivierter PID Regelu   | ung dan Zustand sinas aytarnan Fanst  | 1 bit  |                     |          |          | X                         | X        |          | Х        |
|   | sktivierter PID Regelung siehe Obj. 18, 19, 2  |   | erkontaktes.   | 40 00               |          |          |                           |          |          |          |
| 63  | Anwesenheit: Taste   |   | 1.001  | KLSÜA               |          |          | Χ                         | Χ        |          | )        |
|   | ige und manuelle Eingabe auf dem Display f   | ür An- oder Abwesenheit.  | 1 bit  |                     |          |          | _ ,                       |          | •        | **       |
|   | te mit Display:Muss in eine Gruppenadresse   |   | zeigen.  |                     |          | L        | •]/                       | LJ       | •        |          |
| 0.5   | V .: 1   |   | 5.001  | KLSÜA               |          | 1        | V                         | V        |          | ,        |
| 65  | Ventilator-Vorgabewert (%)   |   | 1 Byte<br>1.003  | KLSÜA               |          |          | X                         | X        |          | )        |
| 66  | Ventilator-Betrieb   | (0=Auto / 1=Manuell)  | 1.003<br>1 bit   |                     |          |          | X                         | X        |          | )        |
| 67  | Ventilator (%)   |   | 5.001<br>1 Byte  | KSA                 |          |          | X                         | Χ        |          | >        |
| Obj.<br>Obj.  | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf<br>67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwin  | digkeit an, die der Aktor / Regler via B  | ist.<br>us meldet.   |                     |          | 4 45     | AU1                       | ro       |          |          |
| Obj.<br>Obj.<br>Gerä  | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf  | f der Anzeige oder via Bus veränderbar<br>digkeit an, die der Aktor / Regler via B  | ist.<br>us meldet.<br>Symbole anzuzeig<br>20.105   | gen.<br>KSA         |          |          | X                         | X        | ı        | )        |
| Obj.<br>Obj.<br>Gerä<br>68<br>Anze<br>Beim  | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf<br>67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwin<br>te mit Display: Objekte müssen je in eine Gr  | f der Anzeige oder via Bus veränderbar<br>digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi<br>uppenadresse gelegt werden, um die s<br>oder Kühlen) mit Symbolen.   | ist.<br>us meldet.<br>Symbole anzuzeig<br>20.105<br>1 Byte   |                     |          | 4 %      | Х                         |          |          | )        |
| Obj.<br>Obj.<br>Gerä<br>68<br>Anze<br>Beim<br>Gerä  | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf<br>67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwin<br>te mit Display: Objekte müssen je in eine Gr<br>Reglerbetrieb: (Heizen / Kühlen / Aus)<br>igen des aktuellen Reglerzustandes (Heizen<br>Zustand Aus wird kein Symbol angezeigt.   | f der Anzeige oder via Bus veränderbar<br>digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi<br>uppenadresse gelegt werden, um die s<br>oder Kühlen) mit Symbolen.   | rist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte uzeigen. 9.007   |                     |          | 4 49     | Х                         | X        |          |          |
| Obj.<br>Obj.<br>Gerä<br>68<br>Anze<br>Beim<br>Gerä  | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinte mit Display: Objekte müssen je in eine Grand Reglerbetrieb: (Heizen / Kühlen / Aus) igen des aktuellen Reglerzustandes (Heizen Zustand Aus wird kein Symbol angezeigt. te mit Display: Muss in eine Gruppenadresse Aussenfeuchte (%r.F.)  | f der Anzeige oder via Bus veränderbar<br>digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi<br>uppenadresse gelegt werden, um die s<br>oder Kühlen) mit Symbolen.<br>e gelegt werden, um die Symbole anzu   | ist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte  uzeigen. 9.007 2 Bytes 9.007   | KSA                 |          |          | ×<br><u>\$</u> \$\$,      | ×<br>/⇔  |          | )        |
| Obj. Obj. Gerä  68  Anze Beim Gerä  69  70  Diese Gerä  | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinte mit Display: Objekte müssen je in eine Grander in die Meissen je in eine Grander in die Meissen in eine Grander in die Meissen in eine Grander in die Meissen in eine Grander in die Aus wird kein Symbol angezeigt, te mit Display: Muss in eine Gruppenadress   | f der Anzeige oder via Bus veränderbar digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi uppenadresse gelegt werden, um die s  oder Kühlen) mit Symbolen. e gelegt werden, um die Symbole anzu  % r.F. lern (Raum / Aussen) auf dem Display e gelegt werden, um die Werte anzuze  | ist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte  uzeigen.  9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes  | KSA                 |          | . 45     | ×                         | ×<br>/⇔  |          | )        |
| Obj. Obj. Obj. 68 Anze Beim Gerä  69  70 Diese Gerä Hinw  | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinte mit Display: Objekte müssen je in eine Grupen des aktuellen Reglerzustandes (Heizen Zustand Aus wird kein Symbol angezeigt te mit Display: Muss in eine Gruppenadress:  Aussenfeuchte (%r.F.)  Raumfeuchte (%r.F.)  6 Objekte zeigen den Wert von externen Fühte mit Display: Muss in eine Gruppenadress:   | f der Anzeige oder via Bus veränderbar digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi uppenadresse gelegt werden, um die s  oder Kühlen) mit Symbolen. e gelegt werden, um die Symbole anzu  % r.F. lern (Raum / Aussen) auf dem Display e gelegt werden, um die Werte anzuze  | ist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte  uzeigen. 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes an. eigen.  | KSA                 |          | 4 45     | ×<br><u>\$</u> \$\$,      | ×<br>/⇔  |          | )        |
| Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj.   | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinkte mit Display: Objekte müssen je in eine Grunder Reglerbetrieb: (Heizen / Kühlen / Aus) igen des aktuellen Reglerzustandes (Heizen Zustand Aus wird kein Symbol angezeigt. Ite mit Display: Muss in eine Gruppenadressi Aussenfeuchte (%r.F.)  Raumfeuchte (%r.F.)  e Objekte zeigen den Wert von externen Fühlte mit Display: Muss in eine Gruppenadressies: Wert des internen Feuchtefühler wird üb  | f der Anzeige oder via Bus veränderbar digkeit an, die der Aktor / Regler via Bruppenadresse gelegt werden, um die soder Kühlen) mit Symbolen.  e gelegt werden, um die Symbole anzu % r.F.  lem (Raum / Aussen) auf dem Displaye er Obj. 25 kommuniziert; QMX3.P74.  % r.F.  rt auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze  | ist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte  uzeigen.  9.007 2 Bytes                    | KSA KSA             |          | 4 %      | x<br><u>\$\$\$</u> ,<br>x | x /�     |          | )        |
| Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj.   | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinke mit Display: Objekte müssen je in eine Grunder eine Grunder der Grunder der Grunder der Grunder | f der Anzeige oder via Bus veränderbar digkeit an, die der Aktor / Regler via Bruppenadresse gelegt werden, um die soder Kühlen) mit Symbolen.  e gelegt werden, um die Symbole anzu % r.F.  lem (Raum / Aussen) auf dem Displaye er Obj. 25 kommuniziert; QMX3.P74.  % r.F.  rt auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze  | ist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte  20.105 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes an. eigen.  9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes                               | KSA KSA             |          | 4 %      | x<br><u>\$\$\$</u> ,<br>x | x /�     |          |          |
| Obj. Obj. Obj. Gerä  68  Anze Beim Gerä  70  Oliese Gerä Hinw  71  Anze Gerä  73  Anze                        | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinkte mit Display: Objekte müssen je in eine Grieber der der der der der der der der der d   | f der Anzeige oder via Bus veränderbar digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi uppenadresse gelegt werden, um die s  oder Kühlen) mit Symbolen. e gelegt werden, um die Symbole anzu  % r.F. lern (Raum / Aussen) auf dem Display e gelegt werden, um die Werte anzuze er Obj. 25 kommuniziert; QMX3.P74.  % r.F. rt auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze bersteuert.  0 - 2000 ppm / Symbol / Text  Fühler auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze  | ist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte  20.105 2 Bytes  9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.008 9.008 2 Bytes eigen. | KSA<br>KSA<br>KLSŬA |          | 4 %      | x                         | x /�     |          |          |
| Obj. Obj. Obj. Obj. Gerä  68  Anze Beim Gerä  69  70  Diese Gerä Hinw  71  Anze Gerä Scha  73  Anze Gerä Hinw | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinkte mit Display: Objekte müssen je in eine Grieber der die die ter die die ter die die ter | f der Anzeige oder via Bus veränderbar digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi uppenadresse gelegt werden, um die s  oder Kühlen) mit Symbolen. e gelegt werden, um die Symbole anzu  % r.F. lern (Raum / Aussen) auf dem Display e gelegt werden, um die Werte anzuze er Obj. 25 kommuniziert; QMX3.P74.  % r.F. rt auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze bersteuert.  0 - 2000 ppm / Symbol / Text  Fühler auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze  | ist.  us meldet. Symbole anzuzeig  20.105 1 Byte  20.105 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes an. eigen.  9.008 2 Bytes  9.008                                    | KSA<br>KSA<br>KLSŬA |          | 4 %      | x                         | x /�     |          |          |
| Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj.   | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinkte mit Display: Objekte müssen je in eine Grieber des Auswird kein Symbol angezeigt. Reglerbetrieb: (Heizen / Kühlen / Aus) igen des aktuellen Reglerzustandes (Heizen Zustand Aus wird kein Symbol angezeigt. Ite mit Display: Muss in eine Gruppenadress: Aussenfeuchte (%r.F.)  Raumfeuchte (%r.F.)  Robjekte zeigen den Wert von externen Fühlte mit Display: Muss in eine Gruppenadressieis: Wert des internen Feuchtefühler wird üb Raumfeuchte: Sollwert (%r.F.)  igen und Bedienen des Raumfeuchte-Sollwete mit Display: Muss in eine Gruppenadressitpunkt r.F Stufe 1 (Obj. 26) wird dadurch üt Raum-CO2-Konzentration (ppm)  igen des Wertes eines externen Raum-CO2 te mit Display: Muss in eine Gruppenadressies: Wert des internen Raum-CO2 Fühler wir   | f der Anzeige oder via Bus veränderbar digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi uppenadresse gelegt werden, um die i  oder Kühlen) mit Symbolen. e gelegt werden, um die Symbole anzu  % r.F.  lern (Raum / Aussen) auf dem Display e gelegt werden, um die Werte anzuze er Obj. 25 kommuniziert; QMX3.P74.  % r.F.  rt auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze bersteuert.  0 - 2000 ppm / Symbol / Text  Fühler auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze d über das Obj. 38 kommuniziert; QM  ppm  ation-Sollwert auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze d über das Obj. 38 kommuniziert; QM  ppm  ation-Sollwert auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze | ist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte  uzeigen. 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes eigen.  9.008 2 Bytes  9.008 2 Bytes                          | KSA  KSA  KLSÜA     |          |          | x                         | x /�     |          | )        |
| Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj. Obj.   | 66 zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf 67 zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwinkte mit Display: Objekte müssen je in eine Griebetrieb: (Heizen / Kühlen / Aus) igen des aktuellen Reglerzustandes (Heizen Zustand Aus wird kein Symbol angezeigt. te mit Display: Muss in eine Gruppenadressi Aussenfeuchte (%r.F.)  Raumfeuchte (%r.F.)  e Objekte zeigen den Wert von externen Fühlte mit Display: Muss in eine Gruppenadressies: Wert des internen Feuchtefühler wird üb Raumfeuchte: Sollwert (%r.F.)  igen und Bedienen des Raumfeuchte-Sollwete mit Display: Muss in eine Gruppenadressitpunkt r.F Stufe 1 (Obj. 26) wird dadurch üt Raum-CO <sub>2</sub> -Konzentration (ppm)  igen des Wertes eines externen Raum-CO <sub>2</sub> te mit Display: Muss in eine Gruppenadressies: Wert des internen Raum-CO <sub>2</sub> Fühler wird Raum-CO <sub>2</sub> Konzentration: Sollwert (ppm)  igen und Bedienen des Raum-CO <sub>2</sub> Konzentration des Raum-CO <sub>2</sub> Konzentration: Sollwert (ppm)  igen und Bedienen des Raum-CO <sub>2</sub> Konzentration der Gruppenadressies: Wert des internen Raum-CO <sub>2</sub> Konzentration: Sollwert (ppm)  | f der Anzeige oder via Bus veränderbar digkeit an, die der Aktor / Regler via Bi uppenadresse gelegt werden, um die i  oder Kühlen) mit Symbolen. e gelegt werden, um die Symbole anzu  % r.F.  lern (Raum / Aussen) auf dem Display e gelegt werden, um die Werte anzuze er Obj. 25 kommuniziert; QMX3.P74.  % r.F.  rt auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze bersteuert.  0 - 2000 ppm / Symbol / Text  Fühler auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze d über das Obj. 38 kommuniziert; QM  ppm  ation-Sollwert auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze d über das Obj. 38 kommuniziert; QM  ppm  ation-Sollwert auf dem Display. e gelegt werden, um die Werte anzuze | ist. us meldet. Symbole anzuzeig 20.105 1 Byte  uzeigen. 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes 9.007 2 Bytes eigen.  9.008 2 Bytes  9.008 2 Bytes                          | KSA  KSA  KLSÜA     |          | 4 %      | x                         | x /�     |          | 3        |

| Obj. | Objektname   | Funktion | Typ / Länge      | Flags | QMX3.P30 | QMX3.P70 | QMX3.P34 | QMX3.P74 at | QMX3.P02 | QMX3.P37 |
|------|--|----------|------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|      | Funktion Tastenpaar 1, Taste 1                               |          | 4 004            | KOÜ   |          |          |          |             |          |          |
| 80   | Taste A1: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 81   | Taste A1: Wert senden  |          | 5.001<br>1 Byte  | KÜ    |          |          |          |             | Χ        | Χ        |
| 82   | Taste A1: Schalten 2   |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 83   | Taste A1: Wert senden 2                                      |          | 5.001<br>1 Byte  | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 84   | Taste A1: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001            | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 85   | Taste A1: Dimmen heller / dunkler                            |          | 1 bit<br>3.007   | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 86   | Taste A1: Jalousie, Rollladen Auf / Ab                       |          | 4 bit<br>1.008   | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
|      |  |          | 1 bit<br>1.007   | KÜ    |          |          |          |             |          |          |
|      | Taste A1: Lamelle Stopp / Auf / Zu                           |          | 1 bit<br>18.001  | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 88   | Taste A1: 8-bit Szene abrufen / speichern                    |          | 1 Byte           | KLSA  |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 89   | Status LED A1 Ein / Aus                                      |          | 1.001<br>1 bit   | KLSA  |          |          |          |             | Х        | Х        |
|      | Funktion Tastenpaar 1, Taste 2                               |          |                  |       |          |          |          |             |          |          |
| 90   | Taste A2: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |             | Х        | Χ        |
| 91   | Taste A2: Wert senden  |          | 5.001<br>1 Byte  | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 92   | Taste A2: Schalten 2   |          | 1.001            | KSÜ   |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 93   | Taste A2: Wert senden 2                                      |          | 1 bit<br>5.001   | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
|      |  |          | 1 Byte<br>1.001  | KÜ    |          |          |          |             |          |          |
| 94   | Taste A2: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1 bit<br>3.007   | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 95   | Taste A2: Dimmen heller / dunkler                            |          | 4 bit            |       |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 96   | Taste A2: Jalousie, Rollladen Auf / Ab                       |          | 1.008<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |             | X        | X        |
| 97   | Taste A2: Lamelle Stopp / Auf / Zu                           |          | 1.007<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |             | X        | X        |
| 98   | Taste A2: 8-bit Szene abrufen / speichern                    |          | 18.001<br>1 Byte | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 99   | Status LED A2 Ein / Aus                                      |          | 1.001<br>1 bit   | KLSA  |          |          |          |             | Х        | Х        |
|      |  |          | 1 Dit            |       |          |          |          |             |          |          |
| 100  | Funktion Tastenpaar 2, Taste 1 Taste B1: Schalten, Ein / Aus |          | 1.001            | KSÜ   | T        |          |          |             | Х        | Х        |
|      | ,  |          | 1 bit<br>5.001   | KÜ    |          |          |          |             |          |          |
|      | Taste B1: Wert senden  |          | 1 Byte<br>1.001  | KSÜ   |          |          |          |             | Х        | X        |
| 102  | Taste B1: Schalten 2   |          | 1 bit            |       |          |          |          |             | X        | Х        |
| 103  | Taste B1: Wert senden 2                                      |          | 5.001<br>1 Byte  | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 104  | Taste B1: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |             | X        | X        |
| 105  | Taste B1: Dimmen heller / dunkler                            |          | 3.007<br>4 bit   | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 106  | Taste B1: Jalousie, Rollladen Auf / Ab                       |          | 1.008            | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 107  | Taste B1: Lamelle Stopp / Auf / Zu                           |          | 1 bit<br>1.007   | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
|      | Taste B1: 8-bit Szene abrufen / speichern                    |          | 1 bit<br>18.001  | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
|      |  |          | 1 Byte<br>1.001  | KLSA  |          |          |          |             |          |          |
| 109  | Status LED B1 Ein / Aus                                      |          | 1 bit            |       |          |          |          |             | Х        | Х        |
|      | Funktion Tastenpaar 2, Taste 2                               |          | 4.004            | IZOÜ  |          |          |          |             |          |          |
| 110  | Taste B2: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |             | Х        | X        |
| 111  | Taste B2: Wert senden  |          | 5.001<br>1 Byte  | KÜ    |          |          |          |             | Χ        | X        |
| 112  | Taste B2: Schalten 2   |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |             | Х        | Χ        |
| 113  | Taste B2: Wert senden 2                                      |          | 5.001            | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 114  | Taste B2: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1 Byte<br>1.001  | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| _    | Taste B2: Dimmen heller / dunkler                            |          | 1 bit<br>3.007   | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
|      |  |          | 4 bit<br>1.008   | KÜ    |          |          |          |             |          |          |
|      | Taste B2: Jalousie, Rollladen Auf / Ab                       |          | 1 bit<br>1.007   | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 117  | Taste B2: Lamelle Stopp / Auf / Zu                           |          | 1 bit            |       |          |          |          |             | Х        | Х        |
| 118  | Taste B2: 8-bit Szene abrufen / speichern                    |          | 18.001<br>1 Byte | KÜ    |          |          |          |             | Х        | Χ        |
| 119  | Status LED B2 Ein / Aus                                      |          | 1.001<br>1 bit   | KLSA  |          |          |          |             | Х        | Х        |

|      |  |          |                  |       |          |          | Gerä     | te       |          |          |
|------|--|----------|------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Obj. | Objektname   | Funktion | Typ / Länge      | Flags | QMX3.P30 | QMX3.P70 | QMX3.P34 | QMX3.P74 | QMX3.P02 | QMX3.P37 |
|      | Funktion Tastenpaar 3, Taste 1                               |          |                  |       |          |          |          |          |          |          |
| 120  | Taste C1: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 121  | Taste C1: Wert senden  |          | 5.001<br>1 Byte  | KÜ    |          |          |          |          | Χ        | Х        |
| 122  | Taste C1: Schalten 2   |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 123  | Taste C1: Wert senden 2                                      |          | 5.001            | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 124  | Taste C1: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1 Byte<br>1.001  | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      | Taste C1: Dimmen heller / dunkler                            |          | 1 bit<br>3.007   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      |  |          | 4 bit<br>1.008   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      | Taste C1: Jalousie, Rollladen Auf / Ab                       |          | 1 bit<br>1.007   | KÜ    |          |          |          |          |          |          |
| 127  | Taste C1: Lamelle Stopp / Auf / Zu                           |          | 1 bit<br>18.001  | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 128  | Taste C1: 8-bit Szene abrufen / speichern                    |          | 1 Byte           |       |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 129  | Status LED C1 Ein / Aus                                      |          | 1.001<br>1 bit   | KLSA  |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      | Funktion Tastenpaar 3, Taste 2                               |          |                  |       |          |          |          |          |          |          |
| 130  | Taste C2: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 131  | Taste C2: Wert senden  |          | 5.001            | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 132  | Taste C2: Schalten 2   |          | 1 Byte<br>1.001  | KSÜ   |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      | Taste C2: Wert senden 2                                      |          | 1 bit<br>5.001   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      |  |          | 1 Byte<br>1.001  | KÜ    |          |          |          |          |          |          |
|      | Taste C2: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1 bit<br>3.007   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 135  | Taste C2: Dimmen heller / dunkler                            |          | 4 bit            |       |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 136  | Taste C2: Jalousie, Rollladen Auf / Ab                       |          | 1.008<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 137  | Taste C2: Lamelle Stopp / Auf / Zu                           |          | 1.007<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |          | Χ        | Х        |
| 138  | Taste C2: 8-bit Szene abrufen / speichern                    |          | 18.001<br>1 Byte | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 139  | Status LED C2 Ein / Aus                                      |          | 1.001<br>1 bit   | KLSA  |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      | 5 1d 7 d 4 7 d 4   |          | T Dit            |       |          |          |          |          |          |          |
| 140  | Funktion Tastenpaar 4, Taste 1 Taste D1: Schalten, Ein / Aus |          | 1.001            | KSÜ   | Τ        |          |          |          | Х        | Х        |
|      | Taste D1: Wert senden  |          | 1 bit<br>5.001   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      |  |          | 1 Byte<br>1.001  | KSÜ   |          |          |          |          |          |          |
| 142  | Taste D1: Schalten 2   |          | 1 bit<br>5.001   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 143  | Taste D1: Wert senden 2                                      |          | 1 Byte           |       |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 144  | Taste D1: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |          | X        | Х        |
| 145  | Taste D1: Dimmen heller / dunkler                            |          | 3.007<br>4 bit   | KÜ    |          |          |          |          | Χ        | Χ        |
| 146  | Taste D1: Jalousie, Rollladen Auf / Ab                       |          | 1.008<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 147  | Taste D1: Lamelle Stopp / Auf / Zu                           |          | 1.007<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 148  | Taste D1: 8-bit Szene abrufen / speichern                    |          | 18.001           | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 149  | Status LED D1 Ein / Aus                                      |          | 1 Byte<br>1.001  | KLSA  |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      | Cidido EED D I EMP Pido                                      |          | 1 bit            |       |          |          |          |          |          |          |
| 455  | Funktion Tastenpaar 4, Taste 2                               |          | 1.001            | KSÜ   |          |          |          |          | **       |          |
|      | Taste D2: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1 bit 5.001      | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 151  | Taste D2: Wert senden  |          | 1 Byte           |       |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 152  | Taste D2: Schalten 2   |          | 1.001<br>1 bit   | KSÜ   |          |          |          |          | Х        | X        |
| 153  | Taste D2: Wert senden 2                                      |          | 5.001<br>1 Byte  | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 154  | Taste D2: Schalten, Ein / Aus                                |          | 1.001<br>1 bit   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 155  | Taste D2: Dimmen heller / dunkler                            |          | 3.007            | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 156  | Taste D2: Jalousie, Rollladen Auf / Ab                       |          | 4 bit<br>1.008   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      | Taste D2: Lamelle Stopp / Auf / Zu                           |          | 1 bit<br>1.007   | KÜ    |          |          |          |          | Х        | Х        |
|      |  |          | 1 bit<br>18.001  | KÜ    |          |          |          |          |          |          |
|      | Taste D2: 8-bit Szene abrufen / speichern                    |          | 1 Byte<br>1.001  | KLSA  |          |          |          |          | Х        | Х        |
| 159  | Status LED D2 Ein / Aus                                      |          | 1.001<br>1 bit   | KLOA  |          |          |          |          | Χ        | Х        |

# 6.4 Visualisierung und Bedienung am Raumbediengerät

Um interne Funktionen am Raumbediengerät anzuzeigen, müssen nach der Parametrierung entsprechende Kommunikationsobjekte **in Gruppenadressen** gelegt werden.

| Objekt-Nr.   | Name                                       | Beschreibung  | QMX3.P34 | QMX3.P74 | QMX3.P37 |
|--------------|--|---|----------|----------|----------|
| 1            | Raumtemperatur                             | Zeigt den Wert des internen Raumtemperaturfühlers an  | X        | X        | X        |
| 55           | Raumtemperatur,<br>Sollwert absolut        | Zeigt den Komfort-Sollwert an, der auf der Anzeige veränderbar ist.   | X        | X        | X        |
| 56           | Raumtemperatur,<br>Sollwert relativ        |   | X        | X        | X        |
| 58           | Raumbetriebsart,<br>Vorgabe                | Zeigt die Raumbetriebsart an, die auf der Anzeige veränderbar ist (Auto-Komfort-Prekomfort-Eco-Schutzbetrieb). Im AUTO-Betrieb wird der <b>aktuelle Zustand</b> angezeigt. (Auto-Komfort-Prekomfort-Eco-Schutzbetrieb). | X        | X        | X        |
| 17           | Komfortbetrieb,<br>Timertaste              | Objekt 17 aktiviert die Komfortverlängerung. Die Verlängerungszeit kann parametriert werden. ODER   | X        | X        | X        |
| 63           | Anwesenheit: Taste                         | Objekt 63 aktiviert die Anzeige und manuelle Eingabe für An-<br>oder Abwesenheit.   | X        | X        | X        |
| 68           | Reglerbetrieb<br>(Heizen/Kühlen/Aus)       | Zeigt die Symbole für den aktuellen Regelbetrieb.<br>Aus: es wird kein Symbol angezeigt.  | X        | X        | X        |
| 18<br><br>21 | Fensterzustand                             | Zeigt das Symbol "Offenes Fenster" an (nur bei aktivierter PID Regelung).   | X        | Х        | Х        |
| 65           | Ventilator<br>Vorgabewert (%)              | Zeigt die Ventilatorgeschwindigkeit an, die auf der Anzeige veränderbar ist. Der Wert kann auch via Bus empfangen werden, wenn die Verstellung auf einem anderen Gerät erfolgt.   | X        | X        | Х        |
| 66           | Ventilatorbetrieb:<br>(Auto-Manuell)       | Zeigt die Ventilator Betriebsart an, die auf der Anzeige veränderbar ist. Der Wert kann auch via Bus empfangen werden, wenn die Verstellung auf einem anderen Gerät erfolgt.  | X        | X        | Х        |
| 67           | Ventilator (%)                             | Zeigt die tatsächliche Ventilatorgeschwindigkeit an, die der Aktor / Regler via Bus meldet.   | X        | X        | X        |
| 25           | Raumfeuchte                                | Der Wert des internen Raumfeuchtefühlers wird auf dem Bus zur Verfügung gestellt.   |          | X        |          |
| 38           | CO <sub>2</sub> -Konzentration             | Der Wert des internen CO <sub>2</sub> -Fühlers wird auf dem Bus zur Verfügung gestellt.   |          | X        |          |
| 71           | Raumfeuchte:<br>Sollwert                   | Zeigt den Raumfeuchte-Sollwert an, der auf der Anzeige veränderbar ist.   | X        | X        | X        |
| 74           | CO <sub>2</sub> Konzentration:<br>Sollwert | Zeigt den CO <sub>2</sub> -Sollwert an, der auf der Anzeige veränderbar ist.  | X        | X        | X        |

Weitere wichtige Gruppenadressen für das Bedienen und Anzeigen auf den Raumbediengeräten mittels Kommunikationsobjekten:

| 53 | Aussentemperatur                        | Zeigt den Wert eines externen Aussentemperaturfühlers an.       | Х | Х | Х |
|----|---|---|---|---|---|
| 69 | Aussenfeuchte                           | Zeigt den Wert eines externen Aussenfeuchtefühlers an.          | X | X | X |
| 70 | Raumfeuchte                             | Zeigt den Wert eines externen Raumfeuchtefühlers an.            | X |   | X |
| 73 | Raum CO <sub>2</sub> -<br>Konzentration | Zeigt den Wert eines externen Raum-CO <sub>2</sub> -Fühlers an. | Х |   | x |

# 6.5 ETS Parameterbeschreibung

Die Werkseinstellungen sind fett / in Klammer gesetzt.

| Bezeichnung  | Werte                |         |          | Тур      |          |          |          |          |
|--|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kommunikationsobjekte, die bei aktivierter Funktion in ETS sichtbar sind | Bereich<br>(Default) | Einheit | QMX3.P30 | QMX3.P70 | QMX3.P34 | QMX3.P74 | QMX3.P37 | QMX3.P02 |

## 6.5.1 Raumtemperaturfühler

| Raumtemp.: Fühler Korrektur            | -5 +5 °C                | K   | Х | Х | Х | Х | Х | Χ |
|--|-------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
|  | in 0.1-Schritten (0 °C) |     |   |   |   |   |   |   |
| Raumtemp.: Senden bei Wertänderung von | 0.12.5 °C (0.1 °C)      | K   | X | X | X | X | X | X |
| Raumtemp.: zyklisches Senden nach      | 160 (2 min)             | min | X | X | X | X | X | X |

#### 6.5.2 Raumtemperaturregler


| 6.5.2 Raumtemper   | aturregier  |       |       |   |               |         |   |   |
|--|---|-------|-------|---|---------------|---------|---|---|
| Aktivieren der Raumtemperatur Regelung   | Ja; nein  |       | Х     | Х | Х             | Х       | Х | Х |
| Heizungstyp  | Radiatorheizung langsam<br>(Radiatorheizung schne<br>Bodenheizung langsam<br>Bodenheizung schnell | II)   | Х     | Х | Х             | Х       | Х | X |
| Kühlungstyp  | (Kühldecke) X X<br>Kühlboden  |       |       | X | X             | Х       | X | Х |
| Mit den Parametern Heizungs- / Kühlungstyp kann der Regler an die Art der Heizung / Kühlung angepasst werden. Zusätzlich kennt der Regler zwei Regelalgorithmen, einen für stetig Betrieb (0100%) und einen für PWM-Betrieb (Ein/Aus). Die Auswahl erfolgt über den Parameter "Stellsignaltyp". Der Stellsignaltyp ist für alle Betriebsmodi identisch. Im stetigen Betrieb ist bei stetigem Stellsignal ≠ 0 der jeweils zugehörige PWM-Ausgang "Ein". | Stellsignal Heizen stetig Heiz-sollwe   | Kühl- | ühlen |   | → °C<br>npera |         |   |   |
| Im PWM Betrieb wird die Zykluszeit und die Pulsdauer an die Art der Heizung / Kühlung, den Sollwert und die gemessene Raumtemperatur angepasst. Die minimale Zykluszeit beträgt 12 Minuten, die minimale Pulsdauer 4 Minuten. Das stetige Stellsignal gibt in dieser Betriebsart jeweils die Werte 0% oder 100% aus.   | Stellsignal PWM Pulsdauer   | eit   |       |   | <b>Z</b> eit  | 1411D04 |   |   |
| Standard Heizsollwert  | 540 (21.0)  | °C    | Х     | Х | Х             | Х       | Х | Х |
| Standard Kühlsollwert  | 540 (24.0)  | °C    | X     | X | X             | X       | X | X |
| Stellsignaltyp   | (PWM)   | 0     | X     | X | X             | X       | X | X |
| Otensignattyp  | Stetig 0100%  |       | ^     | ^ | ^             | ^       | ^ | ^ |
| zyklisches Senden nach   | Nicht zyklisch senden<br>1;2;330;45;60  | min   | X     | X | X             | X       | X | Х |
| Schutzbetrieb Heizsollwert   | 540 (12.0)  | °C    | Χ     | Х | Χ             | Х       | Χ | Χ |
| Eco Heizsollwert   | 540 (15.0) °C   |       | X     | X | X             | X       | X | Χ |
| Prekomfort Heizsollwert  | 540 (19.0) °C   |       | X     | X | X             | X       | X | Χ |
| Komfort Heizsollwert   | 540 (21.0) °C   |       | X     | X | X             | X       | X | Χ |
| Komfort Kühlsollwert   | 540 (24.0) °C   |       | X     | X | X             | X       | X | Χ |
| Prekomfort Kühlsollwert  | 540 (28.0) °C   |       | X     | X | X             | X       | X | X |
| Eco Kühlsollwert   | 540 (35.0) °C   |       | X     | X | X             | X       | X | X |
| Schutzbetrieb Kühlsollwert   | 540 (40.0) °C X   |       | X     | X | X             | X       | X |   |
| Komfortverlängerungszeit   | 5120 (30) min   |       | X     | X | X             | X       | X | X |
| Anzahl Fensterstatuseingänge   | 04 X X X  |       |       | X | X             | X       | X |   |

| Bezeichnung                       | Werte                         |         |          |          | T        | ур       |          |          |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sichtbarerer Parametername im ETS | Bereich<br>( <b>Default</b> ) | Einheit | QMX3.P30 | QMX3.P70 | QMX3.P34 | QMX3.P74 | QMX3.P37 | QMX3.P02 |

#### 6.5.3 Raumfeuchtefühler

| Raumfeuchte: Senden bei Wertänderung von | 2; 3; 4; 5; 7; 10 (2%) | %r.h. | X | Χ |  |
|--|------------------------|-------|---|---|--|
| Raumfeuchte: zyklisches Senden nach      | 1: 245: 60 (15 min)    | min   | X | X |  |

#### 6.5.4 Raumfeuchteregler




| Bezeichnung                       | Werte                         |         |          | Тур      |          |          |          |          |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sichtbarerer Parametername im ETS | Bereich<br>( <b>Default</b> ) | Einheit | QMX3.P30 | QMX3.P70 | QMX3.P34 | QMX3.P74 | QMX3.P37 | QMX3.P02 |

#### 6.5.5 Raumluft-Qualitätsfühler

| CO2-Konzentr.: Senden bei Wertänderung von | 5;10;20500;750;1000    | ppm | Х | Х |  |
|--|------------------------|-----|---|---|--|
|  | (10ppm)                |     |   |   |  |
| CO2-Konzentr.: Fühlerkorrektur (ppm)       | -500+500 (0 ppm)       | ppm | Х | X |  |
| CO2-Konzentr.: Zyklisches Senden nach      | 1;2;330;45;60 (15 min) | min | Х | X |  |
| CO2-Konzentr.: Höhe über Meer (m)          | 05000 (0 m)            | min | Х | Χ |  |

#### 6.5.6 Raumluft-Qualitätsregler



#### 6.5.7 Geräte-Anzeige-Parameter

| Hintergrundbeleuchtung Level            | 0; 10;100 (60%)   | % | Х | Х | Х |   |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtung Zeit             | 320 (15 s)        | s | X | X | X |   |
| Aktive Einheit Einstellung              | °C; °F (°C)       |   | X | X | X |   |
| Aktives Audio-Feedback (Tasten))        | Ja; Nein (Ja)     |   | X | Χ | Χ |   |
| LED-Helligkeit                          | 0100 (100)        | % |   |   | Χ | Χ |
| Anzeige: Standardseite                  | (Temperatur)      |   | Х | Χ | Χ |   |
| (HLK-Bedienung und -Anzeige)            | Rel. Feuchtigkeit |   |   |   |   |   |
|   | Luftqualität      |   |   |   |   |   |
| Zeit bis Rückkehr zur Standardseite (s) | 3120 (15 s)       | S | X | Χ | Χ |   |

| Bezeichnung                       | Werte                |         |          |          | Ty       | ур       |          |          |
|-----------------------------------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sichtbarerer Parametername im ETS | Bereich<br>(Default) | Einheit | QMX3.P30 | QMX3.P70 | QMX3.P34 | QMX3.P74 | QMX3.P37 | QMX3.P02 |

#### 6.5.8 Bedienung und Anzeige: HLK

| Sichtbarkeit Temperaturanzeige          |                               |    | X X X |
|---|-------------------------------|----|-------|
|   | (Raum)                        |    |       |
|   | Aussen                        |    |       |
|   | Raum und aussen               |    |       |
| Raumtemperatur-Sollwerttyp              | Absolut; (Relativ)            |    | X X X |
| Untere Grenze Temp.Sollw. abs.          | 521 (18)                      | °C | X X X |
| Obere Grenze Temp. Sollw. abs.          | 2140 (26)                     | °C | x x x |
| Temp.Sollw. Betrieb in Schritten        | 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0 (0.1) | °C | x x x |
| Max. neg. Temp'schiebung                | -100 (-3)                     | K  | X X X |
| Max. pos. Temp'schiebung                | 0+10 (+3)                     | K  | x x x |
| Temperaturschiebung in Schritten        | 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0 (0.5) | K  | x x x |
|   |                               |    |       |
| Betriebsraum Betriebsart                | Ja; (Nein)                    |    | X X X |
| Betriebsraum Belegungsart               | (Ja); Nein                    |    | x x x |
| Anzeigefenster Zustandsdarstellung      | Ja; (Nein)                    |    | x x x |
| Anzeige Heizen/Kühlen                   | Ja; (Nein)                    |    | x x x |
|   |                               |    |       |
| Ventilatorstufen Bedienung              | Ja; (Nein)                    |    | X X X |
| Ventilatortyp                           | 1-stufig                      |    | x x x |
|   | (3-stufig)                    |    |       |
|   | stetig                        |    |       |
| Min. Ventilatorgeschwindigkeit (stetig) | 0100 (0%)                     | %  | x x x |
| Max. Ventilatorgeschwindigkeit (stetig) | 1000 (100%)                   | %  | X X X |

## 6.5.9 Bedienung und Anzeige: Raumfeuchte

| Anzeige: Rel. Feuchte Darstellung   | (Raum) Aussen Raum und aussen              |                     | Х | Х           | X           |
|---|--|---------------------|---|-------------|-------------|
| Min. rel. Feuchte Sollwert (%r.F.) Max. rel. Feuchte Sollwert (%r.F.) Rel. Feuchte Bedienung in Schritten | 099 (10%)<br>1100 (95%<br>1;2;5;10;20 (1%) | %r.h.<br>%r.h.<br>% |   | X<br>X<br>X | X<br>X<br>X |

#### 6.5.10 Anzeige auf QMX3.P70: Luftqualitäts-LED

| Farbe ändern grün <> gelb bei (ppm) | 400.2000 (1000)                   | ppm | Х |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|--|
| Farbe ändern gelb <> rot bei (ppm)  | 4002000 (1500)                    | ppm | X |  |
| Buseinfluss                         | (Nein)                            |     | X |  |
|                                     | Kann (de)aktiviert werden via Bus |     |   |  |

#### 6.5.11 Bedienung und Anzeige Luftqualität

| Anzeige: Luftqualitätsdarstellung         | ()                     |     | X | Χ | X |
|---|------------------------|-----|---|---|---|
|   | Room                   |     |   |   |   |
| Anzeige: Luftqualitätsdarstellung         | Numerischer Wert (ppm) |     | Х | Χ | Χ |
|   | (Symbol)               |     |   |   |   |
|   | Text                   |     |   |   |   |
| Symbol ändern '+++' <-> '++-' bei ppm     | 4002000 (1000)         | ppm | Х | Х | Х |
| Symbol ändern '++-' <-> '+' bei ppm       | 4002000 (1500)         | ppm | X | X | X |
| Text ändern 'Gut' <-> 'Okay' bei ppm      | 4002000 (1000)         | ppm | Х | Х | Χ |
| Text ändern 'Okay' <-> 'Schlecht' bei ppm | 4002000 (1500)         | ppm | X | X | X |
|   |                        |     |   |   |   |
| Min. Luftqualitätssollwert (ppm)          | 02000 (400)            | ppm | Х | Х | Х |
| Max. Luftqualitätssollwert (ppm)          | 02000 (2000)           | ppm | X | Χ | Χ |
| Luftqualität Bedienung in Schritten       | 1;2;550;100;200 (100)  | ppm | Х | Χ | X |

#### 6.5.12 Bedienung von Licht, Beschattung und Szenen

Mögliche Funktionszuweisung der Tasten/ Tastenpaare (8 Einzelne Tasten oder 4 Tastenpaare) Nur QMX3.P02 und QMX3.P37

| Einzelne   | Tasten                                    |  | LED Verhalten und Parametrierbarkeit  |
|------------|---|--|---|
| 1-Taster S | Schalten / Wert senden                    |  |   |
|            | Flanke                                    | Aktion steigende Flanke [, aus, ein, um, Prozentwert senden, 8-Bit-Wert senden]    | LED Anzeige [Objekt-unabhängig, Statusobjekt]   |
|            |   | Aktion fallende Flanke [, aus, ein, um,<br>Prozentwert senden, 8-Bit-Wert senden]) | (Objekt-unabhängig) LED Konstantwert [aus, ein (Orientierungslicht)]  |
|            | Kurzer Tastendruck                        | Aktion kurzer Tastendruck [, aus, ein, um, Prozentwert senden, 8-Bit-Wert senden]  | (Statusobjekt) LED Aktivierung [aus/ein, ein/aus]   |
|            | Langer Tastendruck                        | Langen Tastendruck via 2. Objekt senden [nein, ja]                                 |   |
|            |   | Aktion langer Tastendruck [, aus, ein, um, Prozentwert senden, 8-Bit-Wert senden]  |   |
| 1-Taster D | Dimmen                                    |  | LED Anzeige [Objekt-unabhängig,<br>Statusobjekt]  |
|            | Aktion kurzer / langer<br>aus/dunkler]    | Tastendruck [um/dimmen, ein/heller,  | (Objekt-unabhängig) LED Konstantwert [aus, ein (Orientierungslicht)]  |
|            | Langer Tastendruck                        | [0.5 - 6.0s] Dimmwert 0% oder 100%   | (Statusobjekt) LED Aktivierung [aus/ein, ein/aus]   |
|            |   |  | 1   |
| 1-Taster S | Sonnenschutz- / Lamellen                  |  | Keine LED Anzeige   |
|            |   | Tastendruck [stopp/auf/auf, stopp/zu/ab]   |   |
|            | Langer Tastendruck                        | [0.5 - 6.0s] Anfahren der Endpositionen  |   |
| Szene      | Szenennummer [1                           | 64]  | Auswahl einer vordefinierten Szene (kurzer Tastendruck <0.5 s). LED ein für 3 s   |
|            | Freigabe Szenenspe<br>(Langer Tastendruck |  | Speichern einer veränderten Szene (langer Tastendruck >5 s). LED blinkt für 3 s. Wenn sie verlöscht, kann der Benutzer die Taste loslassen. |

| Kombiniert / Tastenpaare  | LED Verhalten und Parametrierbarkeit  |
|---|---|
| 2-Tasten Schalten   | LED A1 Anzeige [Objekt-unabhängig, Statusobjekt]  |
| Aktion Tastenpaar [Links aus/ Rechts ein, Rechts aus/ Links ein]  | (Objekt-unabhängig) LED Konstantwert [aus, ein (Orientierungs-licht)] (Statusobjekt) LED Aktivierung [aus/ein, ein/aus] |
| 2-Tasten Dimmen   | LED A2 Anzeige [Objekt-unabhängig, Statusobjekt]  |
| Aktion Tastenpaar [Links ein/heller, Rechts aus/dunkler]  | (Objekt-unabhängig) LED Konstantwert [aus, ein (Orientierungs-licht)]   |
| Langer Tastendruck [0.5 - 6.0s] Dimmwert 0% oder 100%   | ( Statusobjekt) LED Aktivierung [aus/ein, ein/aus]  |
| 2-Tasten Sonnenschutz- / Lamellensteuerung  | Keine LED Anzeige   |
| Aktion Tastenpaar [Links: Schritt auf/Fahren auf, Rechts: zu/ab] Langer Tastendruck [0.5 - 6.0s] Anfahren der Endpositionen |   |


# 6.6 Beispiele für die Bedienung von Tasten und Anzeigeelementen

In der ETS werden diese Funktionen auf folgende Art erzeugt: Geräteansicht:

- Funktion aktivieren / deaktivieren
- Default-Wert verändern, falls gewünscht

Die jetzt sichtbaren Objekte mit Gruppenadressen verbinden.

#### Temperatur und Raum-Betriebsarten



Taste 1
Tasten 2 und 6
Tasten 3, 4 und 5
Taste 7

Umschalten der Anzeige zwischen Aussen- und Raumtemperatur


Raumtemperatur Sollwertverstellung (absolut)

Keine Funktion (es werden keine Pfeilsymbole angezeigt) Betriebsart-Umschaltung (in der Betriebsart Auto wird die aktive Betriebsart dargestellt)

Anwesenheitstaste oder Verlängerung der Betriebsart Komfort

#### Temperatur, Ventilator-Ansteuerung und Navigation

Taste 8



Taste 1
Tasten 2 und 6
Tasten 3 und 7
Taste 4

Keine Funktion, da nur Raumtemperatur angezeigt wird


Raumtemperatur Sollwertverstellung (relativ)

Ventilator: Manuelle Verstellung der Geschwindigkeit

Umschalten der Anzeigeseiten zwischen Temperatur ,Raumfeuchte und CO<sub>2</sub>

Tasten 5 und 8 Keine Funktion

#### Luftqualität, CO<sub>2</sub>




Taste 1 Keine Funktion, Anzeige der Raum-Luftqualität in Textform:

GOOD, OKAY oder POOR

Tasten 2, 3, 5, 6, 7 und 8 Keine Funktion

Taste 4 Umschalten der Anzeigeseiten zwischen Raumfeuchte, Temperatur und CO<sub>2</sub>

#### Feuchte und Anwesenheit



Taste 1 Umschalten der Anzeige zwischen Raum- und Aussenfeuchte

Tasten 2 und 6 Raumfeuchte Sollwertverstellung (absolut)

Tasten 3, 5 und 7 Keine Funktion

Taste 4 Umschalten der Anzeigeseiten zwischen Temperatur und Raumfeuchte

Taste 8 Anwesenheitstaste oder Verlängerung der Betriebsart Komfort

# 7 ACS-Engineering

## 7.1 Projektierung

Die Projektierung mit Geräten der Synco 700-Familie erfolgt mit dem Tool ACS790. Die Verwendung dieses Tools ist dokumentiert in Service und Bediensoftware ACS790 [6].

#### ACS790-Version

Es muss mindestens Version 8.23 von ACS790 installiert sein.

#### Empfehlung: Adressaufkleber sammeln

Während der Montage der Raumbediengeräte können die Adressaufkleber von den Geräten abgezogen und auf einen Gebäudeplan o.ä. aufgeklebt werden, um KNX-IDs und physischen Einbauort aufeinander abzubilden.

Nach Montage/Installation werden die Geräte nach Aktualisieren der ACS790-Geräteliste erkannt. In der Geräteliste können die Geräte anhand der gesammelten KNX-IDs einfach identifiziert und die physikalischen Adressen gemäss Planung zugewiesen werden. Hiermit ist eine sehr aufwandarme Inbetriebnahme möglich.

#### 7.2 Inbetriebnahme

#### Inbetriebnahme-Voraussetzungen

Vor der Inbetriebnahme müssen alle Geräte gemäss Montageanleitung [2] montiert und an die Busverkabelung angeschlossen werden. Sofern vorhanden müssen auch Taster und, oder externe Temperaturfühler am Gerät angeschlossen werden. Die Busverkabelung muss getestet werden.

Es wird empfohlen, die Inbetriebnahme Linie für Linie durchzuführen.

| Drucktaster-Betätigung | Bedeutung   |  |
|------------------------|---|--|
| Kurz (<0,5 s)          | Umschalten in den Programmiermodus oder Quittieren der Anzeige eines Verbindungstests                 |  |
|                        | Bei einem längeren Drücken der Programmiertaste (> 0,5 s bis 2 s) werden keine Funktionen ausgeführt. |  |
| Lang (>20 s)           | Rücksetzen in den Auslieferungszustand  |  |

#### LED-Statusanzeige

|        | Bedeutung               |  |
|--------|-------------------------|--|
| orange | Rückmeldung Sondermodus |  |
| rot    | Programmiermodus        |  |

Alle weiteren Anzeigearten sind für KNX LTE-Mode nicht relevant.

# Inbetriebnahme mit ACS

Raumbediengerät QMX3, KNX LTE-Mode Regler und weitere Bediengeräte sind mit der Spannungsversorgung verbunden. Die ACS790-Geräteliste muss zuerst aktualisiert, dann geöffnet werden.

#### → Variante 1 (empfohlen)

- 1. Auswählen eines Raumbediengerätes in der Geräteliste über die KNX-ID (KNX-IDs müssen während der Montage gesammelt werden),
- 2. Doppelklick in dieser Zeile öffnet Dialog "Adressvergabe",

oder

#### → Variante 2

- 1. Ein Raumbediengerät in Adressiermodus versetzen (Drucktaster am Gerät kurz drücken → LED leuchtet rot),
- In der ACS790 Geräteliste mit Schaltfläche "Adressiermodus..." das momentan aktive Gerät auswählen → im Fenster "Adressvergabe" eine physikalische Adresse eingeben → "Schreiben" klicken.
- → Eingabe einer physikalischen Adresse und Kurzbeschreibung für das ausgewählte Raumbediengerät
- → Schliessen des Dialogs "Adressvergabe" durch Klick auf "Schreiben..."
- → Wiederholung dieser Schritte für alle in Betrieb zu nehmenden Raumbediengeräte

Danach: Weitere Parametrierung mit ACS790

# Inbetriebnahme mit ACS und ETS

Der Fühler kann gleichzeitig in beiden Kommunikationsmodes betrieben werden. Dazu ist eine Inbetriebnahme mit ACS und ETS durchzuführen

Mit Synco ACS können aus dem QMX3 nur die Fühler-Werte verwendet werden (T, R.F., CO<sub>2</sub>).

Zur Aktivierung sind im ACS die Zonen entsprechend einzustellen. ACS- und ETS-Einstellungen beeinflussen einander nicht.

# 7.3 ACS Parameterbeschreibung

Die Werkseinstellungen sind fett markiert.

#### 7.3.1 Kommunikation

| Bezeichnung                     | Werte         | Beschreibung                                  |
|---------------------------------|---------------|---|
| Geographische Zone (Apartm.)    | , 1126        | Geographische Zone, Apartment oder Raumgruppe |
| Geographische Zone (Raum)       | , <b>1</b> 63 | Geographische Zone, Raum                      |
| Geographische Zone<br>(Subzone) | , <b>1</b> 15 | Geographische Zone, Subzone                   |

#### 7.3.2 Universaltemperaturfühler

| Bezeichnung   | Werte                                       | Beschreibung                                 |
|---------------|---|--|
| LTE Sendezone | , 14095                                     | Sendezone für KNX/ACS                        |
|               | -5+5K<br>in Schritten von 0.1K<br><b>0K</b> | Korrektur des Universaltemperaturfühlerwerts |

#### 7.3.3 Raumfeuchtefühler

| Bezeichnung   | Werte   | Beschreibung          |
|---------------|---------|-----------------------|
| LTE Sendezone | , 14095 | Sendezone für KNX/ACS |

#### 7.3.4 Raumluftqualitätsfühler

| Bezeichnung        | Werte                 | Beschreibung  |
|--------------------|-----------------------|---|
| LTE Sendezone      | , 14095               | Sendezone für KNX/ACS   |
| Höhe über Meer [m] | 03000 m<br><b>0 m</b> | Eingabe der Höhe über Meer am Messort zur Korrektur des CO <sub>2</sub> Messwertes. |

Siemens Schweiz AG Building Technologies Division Gubelstrasse 22 6301 Zug Schweiz Tel. +41 41-724 24 24 www.siemens.com/sbt

© 2013 Siemens Schweiz AG Änderungen vorbehalten